

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Flir](#)
3. [Mesureurs d'humidité](#)

MR40



Més. d'humidité pour matériaux et lampe de poche

- Afficheur à cristaux liquides lumineux
- Simple bouton marche/arrêt avec fonction de mise hors tension automatique
- Pointes interchangeable (fourni avec 2 jeux)
- Indications audio de la plage mesurée (5-12 %, 13- 60 %, 60 % et plus)
- Suffisamment compact pour se ranger dans une poche et réaliser des mesures dans les endroits exigus
- Robuste avec un indice de protection IP54 et une température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C
- Résistance aux chutes testée jusqu'à 3 mètres
- Fonction de sauvegarde des mesures
- Contrôle de l'étalonnage/de la pointe, intégré dans le capuchon

Documentation

 [A91070094_4352.pdf](#)