

**7218**

\* Cordon d'alimentation



1,230mm

Modèle applicable  
6016

**7220**

1,080mm



Modèle applicable  
1052  
1061  
1062

**7224**

\* Cordon de terre



Modèle applicable  
3128

1,500mm

**7225**

\* Cordon de protection



Modèle applicable  
3128

1,500mm

**7226**

\* Sonde de phase



Modèle applicable  
3128

3,000mm

**7227**

\* Sonde de phase avec pince crocodile



Modèle applicable  
3128

3,000mm

**7228**

\* Cordon de terre



Modèle applicable  
6016

Vert : 5m  
Jaune : 10m  
Rouge : 20m

**7229**

\* Cordons de résistance de terre



Modèle applicable  
4106

Vert : 20m  
Jaune : 20m  
Noir : 20m  
Rouge : 40m



**7238**

\* Cordons pour mesure simplifiée



Modèle applicable  
4106

1,570mm

**8216**

\* Sonde de température



Modèle applicable  
1011  
2046R  
2056R

1,000mm

**KTL**

950mm



Modèle applicable  
1009  
1011  
1012



**KAMP10**

\* Cordon avec connecteur IEC



1,500mm

Modèle applicable  
6010A  
6010B  
6011A

**8320**

\* Adaptateur CA (Alimentation externe)

• Convient pour un enregistrement prolongé.

• Conforme à 90~264V(45~66Hz).

