

**BEFORE YOU BEGIN**

ZIRCON® STUD FINDERS WORK BY SENSING DENSITY CHANGES BEHIND THE WALL. OTHER OBJECTS CAN BE DETECTED, ESPECIALLY IF THEY ARE VERY CLOSE TO THE WALL. **DO NOT ASSUME THAT EVERYTHING DETECTED IS A STUD.**

- Always use a new 9V alkaline battery with an extended expiration date at least 3 years beyond the current date. Match battery direction to the image inside of battery cavity.

- Do not rely exclusively on the scanner to locate items behind a surface. Use other information to help locate such items before penetrating the surface, including construction plans, visible points of entry of pipes, wiring into walls such as in a basement, and standard stud-spacing practices.

- Always start your scan in Target Control™ (TC™) mode, which scans through standard single layer drywall up to 19 mm deep.

- Always scan for studs at several different heights on the wall and mark the location of every target indicated by the stud finder. This is called "mapping the wall." Pipes and other objects will likely not give consistent readings from floor to ceiling, like a stud would.

- Studs normally run from floor to ceiling, except above and below windows and above doors.

- Readings should always be consistent and repeatable.

- Zircon® stud finders are recommended for interior use only.

- Other objects commonly contained in walls, floors, or ceilings are water pipes (plastic and metal), gas lines, firestops, and electrical wiring.

- Sensing depth and accuracy can vary depending on scanning environment conditions, such as mineral content, moisture, texture, and consistency of the wall materials.

- Depending on the proximity of electrical wiring or pipes to the wall surface, scanner may detect them in the same manner as studs. **Caution should always be used when nailing, cutting, or drilling in walls, floors, and ceilings that could contain these items. Use extreme caution under these circumstances or whenever live AC wiring is present.**

- Studs are normally spaced 40 cm or 60 cm apart on centre, are normally 38 mm wide, and may be separated by firestops. Anything closer together, or of a different width, may not be a stud.

**IMPORTANT: Trust but Verify** is a technique that can help indicate "safe-to-drill" zones to minimize hitting existing metals on a stud, such as nails, screws, and protector plates. When the Crosshairs show in TC™, run scanner vertically up and down the stud. The stud indicators (Crosshairs, Edge Indicators, Target Indicator Bars, Target Spotlight, and SpotLite™ Pointer) will all turn off over screws and other metal, then turn on again when the stud is free from metal. The "safe-to-drill" zones are typically between adjacent drywall screws, nails, or protector plates, assuming the builder properly installed metal protector plates on the stud, and over plumbing and electrical. If stud indicators do not disappear when running vertically up and down the object in TC™ mode, the absence of drywall screws, nails, and protector plates indicates this could be a non-metallic object such as plastic plumbing or PEX tubing, and should not be mistaken for a stud.


**TROUBLESHOOTING & CONSTRUCTION TIPS**

SITUATION	LIKELY CAUSE	SOLUTION
Scanner detects objects other than studs in StudScan mode or finds more objects that look like studs than should be there.	Electrical wiring and metal or plastic pipes may be near, or touching, the back of the wall surface.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scan the area in Metal Scan to determine if metal is present.</li> <li>Check for other studs equally spaced to either side at 40 cm or 60 cm and check for the same stud at spots directly above or below the first scan area.</li> <li>Standard studs measure approximately 38 mm between edges. Anything smaller or larger is likely not a stud (unless near door or window).</li> </ul>
Difficulty detecting metal.	Metal object is too deep or too small.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Try calibrating in another location.</li> <li>Scan in both horizontal and vertical directions. Metal sensitivity is increased when metal object is parallel to the sensor (located under the Zircon® logo).</li> </ul>
Metal object reading appears wider than actual size.	Metal has a greater density than wood.	To reduce sensitivity in Metal Scan mode, recalibrate scanner over either of first two marks (see steps under REFINE METAL SCAN).
Studs are continuously detected near windows and doors.	Multiple studs are in use.	Double and triple studs are sometimes used around doors and windows. Headers are used above them. Detect outer edges so you know where to begin.
Electrical wires suspected but none detected.	Wires are shielded by a metal conduit, braided wire, or metallic wall covering.	Use Metal Scan mode to scan for metal, wire, or metal conduit.
	Wires deeper than 50 mm from the surface might not be detected.	If there is an outlet switch, turn it to ON position while scanning, but turn OFF when working near the wires. Use extra caution if the area has plywood, thick wood backing behind drywall, or walls that are thicker than normal.
	Wires may not be live.	Plug a lamp into the outlet and turn it on to test whether wires are live.
LCD screen flashes continuously when trying to find stud.	Scanner is experiencing oversaturation of exposure to metal.	Switch to Target Control™ or StudScan modes to lessen sensitivity to metal. <b>NOTE:</b> Scanner may not beep over studs 25 mm or deeper when doing this.
Low Battery Indicator on.	Low battery.	Install a new 9V alkaline battery with an extended expiration date.
Low Battery Indicator flashes and scanner does not operate.	Dead battery.	



Scan QR code for more information.

Visit [uk.zircon.com](http://uk.zircon.com) for the most current instructions.



**Featuring Revolutionary Target Control™ (TC™) Technology**

The SuperScan™ K4 wall scanner features TC™ technology, tuned to find wood studs while filtering out metallic false positive objects such as plumbing, conduit, straps, brackets, or ducts beneath surfaces. With TC™ mode, users can utilize the "Trust but Verify" technique to help identify "safe-to-drill" zones between adjacent drywall screws, nails, and protector plates.

**Five scanning modes:**

- **Target Control™ (TC™)** locates centre, edges, and direction of wood studs (while ignoring metal) up to 19 mm deep. **LCD will be backlit with a pale blue light.** In TC™ mode, the LoLevel™ Indicator indicates low (weak) signal objects, such as plastic water pipes, plastic sewer drains, or studs deeper than 19 mm. When compared to stud signals, the LoLevel™ Indicator may help differentiate studs from false positives.
- **StudScan** locates centre, edges, and direction of both wood and metal studs up to 19 mm deep. **LCD will not be backlit in this mode.** In StudScan mode, the Signal Strength Indicator uses the same icon as the LoLevel™ Indicator. When TC™ is off, a strong signal is indicated by full signal strength bars.
- **DeepScan™** locates centre, edges, and direction of studs (wood and metal) up to 38 mm deep. **LCD will be backlit with a green light.**
- **Metal Scan** locates ferrous (magnetic) metal, such as steel, up to 75 mm deep, and non-ferrous (non-magnetic) metal, such as copper, up to 38 mm deep. **LCD will be backlit with a dark blue light.**
- **AC Scan** locates live, unshielded AC wires behind drywall up to 50 mm deep. **LCD will be backlit with a red light.**

**NOTE:** TC™ and StudScan use the same switch setting but function differently. StudScan detects both wood and metal studs during scanning, while TC™ detects only wood studs and ignores metal. You can distinguish between the two modes by the pale blue backlight on LCD in TC™ mode. StudScan is not backlit. **MetalliWarning™ Indicator** will display when metal is detected or dangerously close in TC™, StudScan, and DeepScan™ modes.

**WIREWARNING™ DETECTION**

The Zircon® WireWarning™ Detection continuously detects and alerts for live, unshielded AC (alternating current) wires in any mode. When live AC voltage is detected, warning indicator appears and screen starts flashing red until scanner is moved sufficiently away from the live wire. When calibration begins over an AC wire in any mode, AC icon will flash. **Use extreme caution under these circumstances or whenever live AC wiring is present.**

**⚠ WARNING** Scanner may not detect AC activity if wires are more than 50 mm behind the scanned surface, in concrete, encased in conduit, behind a plywood shear wall or metallic wall covering, or if moisture is present in the environment or scanned surface.

**INSTALL 9-VOLT BATTERY**

Always use a new 9V alkaline battery with an extended expiration date at least 3 years beyond current date. Match battery direction to image inside battery cavity.

**⚠ WARNING** Do not rely exclusively on scanner to locate items behind a surface. Use other information to help locate items before penetrating the surface, including construction plans, visible points of entry of pipes and wiring into walls, such as in a basement, and standard stud-spacing practices.

**SELECT MODE / POWER UP**

Move Mode Selector Switch to desired mode: Target Control™/ StudScan, DeepScan™, Metal Scan, or AC Scan. To activate scanner, press and hold Power Button. Unit shuts off 1 – 2 seconds after Power Button is released.

**FIND A CLEAN WOOD STUD IN TARGET CONTROL™ (TC™) MODE**

TC™ is designed to detect wood studs during scanning. For best results, hold scanner as shown and move slowly when scanning. **Do not touch surface during calibration or scan.**

1. Set mode to Target Control™/StudScan switch.
2. Hold scanner flat against wall, then press and hold Power Button. Unit will calibrate in 1 – 2 seconds. Proper calibration is confirmed by a short beep, a flicker of SpotLite™ Pointer, and a flash of icons. If a calibration error occurs, all icons will flash continuously.

**NOTE:** Screen will have a pale blue backlight in TC™ mode. **DO NOT MOVE SCANNER DURING CALIBRATION.**

3. While holding down Power Button, slide scanner slowly along wall. When scanner finds edge of a stud, Edge Indicator shows. (Figure A)

4. Continue sliding. When scanner finds centre of a stud, Crosshairs show and SpotLite™ illuminates. (Figure B) Mark spot where stud was found.

5. Scanner automatically recalibrates when in use. If the two ACT™ arrows appear on LCD, scanner was calibrated over a stud, then moved away. This is ACT™ (Auto Correcting Technology) in action. (Figure C)

**NOTE:** LoLevel™ Indicator will display rapidly cascading bars when device senses a sustained weak signal, indicating a false positive object may be present.

6. Use the **Trust but Verify** technique for finding drywall screws or nails up and down stud to confirm that you have located a wood stud. Other objects, such as plastic plumbing pipes, do not contain nails or drywall screws. (See important note under BEFORE YOU BEGIN for more information on this procedure.)

**FIND A STUD IN STUDSCAN MODE (TC™ OFF)**

1. Set mode to Target Control™/StudScan switch.
2. Hold scanner flat against wall, **press Power Button, release it, then press it again**, holding it down the second time. Unit will calibrate in 1 – 2 seconds. A short beep confirms that calibration is complete. If a calibration error occurs, all icons will flash continuously.

**NOTE:** Scanner is in StudScan mode (TC™ off) when LCD backlight is off. When TC™ mode is off, metal objects may be indicated as a stud and Signal Strength Indicator will have steady strength bars.

**DO NOT MOVE SCANNER DURING CALIBRATION.**

3. While holding down Power Button, slide scanner slowly along wall. When scanner finds edge of a stud, Edge Indicator shows.

4. Continue sliding. When scanner finds centre of a stud, Crosshairs turn on, SpotLite™ illuminates, and a beep sounds. Mark spot where stud was found.

5. Scanner automatically recalibrates when in use. If the two ACT™ arrows appear on LCD, scanner was calibrated too close to a stud, then moved away. This is ACT™ (Auto Correcting Technology) in action.

To return to Target Control™ (TC™) mode, release and press Power Button again. When the display is backlit pale blue, you are back in TC™ mode.




Figure A




Figure B



Figure C

**SCAN IN DEEPCAN™ MODE**

DeepScan™ mode is used to scan for deeper studs, or for use with thicker walls. It can detect studs up to 38 mm deep.

1. Set mode to DeepScan™.
2. Repeat steps 2 – 4 under STUDSCAN MODE section.

**NOTE:** When scanning on thicker surfaces, device may not find edges on surfaces thicker than 19 mm.

**SCAN FOR METAL**

Use Metal Scan mode to locate and narrow metal behind walls.

1. Set mode to Metal Scan.

2. Hold scanner flat against wall, then press and hold Power Button. In 1 – 2 seconds, unit will calibrate. A short beep confirms that calibration is complete.

**NOTE:** For maximum sensitivity, hold scanner away from surface, press and hold Power Button until a short beep confirms calibration is complete, then place against surface to be scanned.

3. While continuing to hold Power Button, slide scanner slowly against wall. With a strong read, SpotLite™ illuminates and a short beep sounds. Mark spot where largest number of Target Indicator Bars show. (Figure D)

4. Continue sliding in same direction until bars reduce, then reverse direction. Mark spot where Target Indicator Bars peak. The midpoint between the two marks is the location of metal object.

**NOTE:** If unit indicates a large area of metal, refine scan to narrow area.

**REFINE METAL SCAN**

1. Release Power Button, then place scanner over one of the previous marks. (Figure E)

2. Press and hold Power Button, then repeat 3 and 4 under SCAN FOR METAL. This resets metal calibration to a lower sensitivity and narrows scan area.

3. Repeat as needed. (Figure F)

**NOTE:** If any bars display, metal is present.

**SCAN FOR AC (ALTERNATING CURRENT)**

Use AC Scan Mode to find live, unshielded electrical wiring. **ALWAYS TURN OFF POWER WHEN WORKING NEAR ELECTRICAL WIRES (EXCEPT WHEN SCANNING).**

1. Set mode to AC Scan.
2. Hold scanner flat against wall, then press and hold Power Button. A short beep confirms that calibration is complete. **DO NOT MOVE SCANNER DURING CALIBRATION.**

3. While holding Power Button, slide scanner slowly against wall. Mark spot where the most Target Indicator Bars show. With a strong read, scanner will light up and a steady beep will sound.

4. Continue in same direction until bars reduce, then reverse direction. Mark spot where Target Indicator Bars peak. The midpoint between the two marks is the location of the live, unshielded AC wiring. If unit indicates live electricity over a large area, reduce sensitivity of scanner to refine scanning area and more accurately locate the live AC wiring.




Figure D




Figure E




Figure F

**NOTE:** AC Scan only detects live (hot) unshielded AC wiring. Refer to the WARNING statement under WIREWARNING™ DETECTION for important details and warnings about AC detection.

**REFINE AC SCAN**

1. Release Power Button, then position the scanner over one of the previous marks. This will reset to a lower sensitivity and narrow the scan area.

2. Press and hold Power Button, then repeat 3 and 4 under SCAN FOR AC.

3. Repeat as needed for increased accuracy.

**⚠ WARNING** DO NOT ASSUME THERE ARE NO LIVE ELECTRICAL WIRES IN THE WALL. DO NOT TAKE ACTIONS THAT COULD BE DANGEROUS IF THE WALL CONTAINS A LIVE ELECTRICAL WIRE. ALWAYS TURN OFF THE ELECTRICAL, GAS, AND WATER SUPPLIES BEFORE PENETRATING A SURFACE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

**WORKING WITH DIFFERENT MATERIALS**

**Wallpaper** Scanner functions normally on walls covered with wallpaper or fabric, unless the materials are metallic foil, contain metallic fibres, or are still wet after application. Wallpaper may need to dry for several weeks after application.

**Freshly painted walls** It may take a week or longer to dry after application. If it is difficult to locate a stud in StudScan Mode on dry or freshly-dried paint, switch to Metal Scan Mode to locate the nails or drywall screws holding drywall to the studs.

**Lath and plaster** Due to irregularities in plaster thickness, it is difficult for this scanner to locate studs in any stud-scanning mode. Switch mode to Metal Scan to locate the nail heads holding wood lath to the studs. If the plaster has metal mesh reinforcement, the scanner will be unable to detect studs through that material.

**Highly textured walls or acoustic ceilings** When scanning a ceiling or wall with an uneven surface, place thin cardboard on the surface to be scanned and scan over the cardboard in DeepScan™ Mode.

**Wood flooring, subflooring, or gypsum drywall over plywood sheathing** Use DeepScan™ Mode and move the scanner slowly. This scanner cannot scan for wood studs and joists through carpet and padding.

**NOTE:** Sensing depth and accuracy can vary depending on scanning environment conditions such as mineral content, moisture, texture, and consistency of the wall materials.

**Electrical wiring and pipes** Depending on the proximity of electrical wiring or pipes to the wall surface, scanner may detect them in the same manner as studs.

**Caution should always be used when nailing, cutting, or drilling in walls, floors, and ceilings that may contain these items.**

**Studs** Studs are normally spaced 40 cm or 60 cm apart on centre and are 38 mm wide. Anything closer together, or of a different width, may not be a stud.

**LIMITED TWO-YEAR WARRANTY**

Zircon Corporation ("Zircon") warrants to the original purchaser (or original user by gift) that this product will be free from defects in materials and workmanship for two years from date of purchase. This warranty is limited to the electronic circuitry of the product, and specifically excludes consumable parts, including batteries, and software, even if packaged with the product. Defects caused by abuse, modification, handling contrary to these instructions, other unreasonable use, or neglect are not covered under this warranty. No liability is accepted under this Limited Warranty for normal wear and tear and minor defects which do not detract from the function of the product. **This Limited Warranty is in addition to the statutory rights to which purchaser is entitled and which are not excluded by this warranty, to the extent any such exclusion is permitted by law.**

IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY LOSS THAT IS NOT FORSEEABLE RESULTING FROM POSSESSION, USE, OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT.

Any in-warranty defective product returned to the place of purchase with original proof of purchase will be replaced or purchase price refunded at retailer's option. This Limited Warranty applies only to products purchased within the European Economic Area and United Kingdom. For warranties applicable to Zircon products purchased in other geographical areas, see [www.zircon.com/warranty-registration](http://www.zircon.com/warranty-registration).

For questions about this warranty or Zircon products, contact:

Customer Service: +1-800-245-9265 or +1-408-963-4550  
Monday–Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. PST  
[www.zircon.com](http://www.zircon.com) • [info@zircon.com](mailto:info@zircon.com)

©2022 Zircon Corporation • P/N 72486 • Rev A 01/22

ACT, ColorTrip, DeepScan, LoLevel, MetalliWarning, SpotLite, SuperScan, Target Control, TC, WireWarning, and Zircon are trademarks or registered trademarks of Zircon Corporation.

**FR** **ZIRCON**<sup>®</sup> **SuperScan™ K4**  
**Détecteur de montants avancé**

**AVANT DE COMMENCER**

LES DÉTECTEURS DE MONTANTS DE ZIRCON® FONCTIONNENT EN DÉTECTANT LES CHANGEMENTS DE DENSITÉ DERRIÈRE LE MUR. ON PEUT AUSSI DÉTECTER D'AUTRES OBJETS, SURTOUT S'ILS SONT TRÈS PRÈS DU MUR. **NE SUPPOSEZ PAS QUE TOUT CE QUI EST DÉTECTÉ EST UN MONTANT.**

- Utilisez toujours une pile alcaline neuve avec date de péremption éloignée au moins 3 ans après la date actuelle. Faites correspondre le placement de la pile dans son logement à l'image à l'intérieur du compartiment des piles.

- Ne vous fiez pas uniquement à l'outil pour localiser des objets derrière une surface. Pour aider à localiser ces objets avant de pénétrer la surface, utilisez d'autres informations comme les plans de construction, les points d'entrée visible de tuyaux et fils électriques dans les sous-sols et l'écartement standard des montants.

- Commencez toujours votre balayage en mode Target Control™ (TC™), qui scanne à travers les cloisons sèches lesquelles contiennent qu'une couche jusqu'à 19 mm de profondeur.

- Scanner toujours des hauteurs différentes sur le mur et marquez l'emplacement de chaque cible indiquée par le détecteur de montants. C'est ce qu'on appelle « cartographier le mur ». Les tuyaux et autres objets ne donneront probablement pas des lectures cohérentes du sol au plafond, comme un montant ferait.

- Normalement les montants s'étendent du sol au plafond, sauf au-dessus et au-dessous des fenêtres et des portes.

- Les lectures doivent toujours être cohérentes et susceptibles de se répéter.

- Les détecteurs de montants Zircon® sont recommandés pour un usage intérieur uniquement.

- D'autres objets derrière les murs, les sols ou les plafonds sont les conduites d'eau (en plastique et en métal), les tuyaux de gaz, la protection incendie et les fils électriques.

- La profondeur et la précision de détection peuvent varier en fonction des conditions environnementales, comme la teneur en minéraux, l'humidité, la texture et la composition du mur.

- Selon la proximité des fils électriques ou des tuyaux par rapport à la surface du mur, l'outil peut les détecter de la même manière que les montants. **Il faut toujours être très prudent si on veut clouer, couper ou percer dans un mur qui pourrait contenir ces objets. Soyez prudent dans ces cas-là ou si le courant alternatif est présent.**

- En général, les montants sont espacés de 40 cm ou de 60 cm du centre, ils sont 38 mm de large et ils pourraient être séparés par une protection incendie. Tout ce qui se trouve plus près, n'est peut-être pas un montant.

**IMPORTANT : « Trust but Verify »** est une technique qui pourrait aider à indiquer les zones où on peut percer en sécurité pour ne pas risquer de toucher les métaux existants, comme les clous, les vis et les plaques de protection. Lorsque le réticule s'affiche en mode TC™, promenez l'outil verticalement de haut en bas du montant. Les indicateurs du montant (le réticule, les indicateurs des bords, les barres indicatrices de cible, Target Spotlight et SpotLite™ Pointer), s'éteindront quand ils passent des vis et d'autres métaux, puis se rallumeront quand le montant ne contient plus de métal. Les zones « à percer sans danger » se trouvent en général entre les cloisons sèches proches, les vis, les clous ou les plaques de protection, en supposant que le constructeur a correctement installé les plaques de protection en métal sur le montant et au-dessus de la plomberie et de l'électricité. Si les indicateurs de montant ne disparaissent pas lors du balayage verticale de haut en bas de l'objet en mode TC™, l'absence de cloisons sèches, de clous et de plaques de protection indique qu'il pourrait s'agir d'un objet non métallique comme une plomberie en plastique ou un tuyau PEX et ne devrait pas être confondu avec un montant.



**INCIDENTS & ASTUCES DE CONSTRUCTION**

SITUATION	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'outil détecte des objets autres que des montants en mode StudScan ou il trouve plus de cibles qu'il devrait.	Les fils électriques et les tuyaux de métal ou de plastique peuvent être près, ou ils peuvent toucher le dos de la surface du mur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scannez la zone en mode Metal Scan pour savoir si du métal est présent.</li><li>• Vérifiez la présence d'autres montants espacés de chaque côté à 40 cm ou à 60 cm, et recherchez le même montant aux endroits situés directement au-dessus ou au-dessous de la première zone de balayage.</li><li>• En général, les montants mesurent environ 38 mm entre les bords. Tout ce qui est plus petit ou plus grand n'est probablement pas un montant (sauf près d'une porte ou d'une fenêtre).</li></ul>
Il est difficile de détecter le métal.	L'objet métallique est trop profond ou trop petit.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Essayez d'établir ailleurs.</li><li>• Scannez dans les directions horizontale et verticale. La sensibilité au métal augmente quand l'objet métallique est parallèle au capteur (situé sous le logo Zircon®).</li></ul>
La lecture de l'objet métallique apparaît plus large que la taille réelle.	Le métal a une densité plus élevée que le bois.	Pour réduire la sensibilité en mode Métal, étalonnez le scanner sur l'une des deux premières marques (voir les étapes sous AFFINEZ LE BALAYAGE DU MÉTAL.
On détecte les montants près des fenêtres et des portes en permanence.	On utilise plusieurs montants.	Des montants doubles et triples sont parfois utilisés autour des portes et des fenêtres. Détectez les bords extérieurs pour savoir par où commencer.
Vous suspectez des fils électriques, mais vous n'en détectez aucun.	Un conduit métallique, un fil tressé ou un revêtement métallique protègent les fils électriques.	Utilisez le mode Metal Scan pour rechercher du métal, des fils ou des conduits métalliques.
	Les fils plus profonds que 50 mm pourraient ne pas être détectés.	Si un interrupteur contrôle une prise, assurez-vous qu'il soit allumé pendant la détection, mais éteint en travaillant près de fils électriques. Soyez prudent particulièrement dans les endroits où il y a du contreplaqué, du bois épais derrière les cloisons sèches ou plus épais que les murs normaux.
	Les fils ne sont peut-être pas actifs.	Branchez une lampe et l'allumez.
L'écran LCD clignote en continu lorsque vous essayez de trouver un montant.	L'outil subit une sursaturation d'exposition au métal.	Passer aux modes TC™ ou StudScan pour réduire la sensibilité au métal. <b>REMARQUE</b> : L'outil n'émet peut-être pas un signal sonore quand on cherche des montants qui ont une profondeur de 25 mm ou plus.
L'indicateur du niveau des piles est allumé.	Pile faible.	Installez une nouvelle pile alcaline à date de péremption éloignée, un signal d'avertissement apparaît et l'écran commence à clignoter en rouge jusqu'à ce que l'outil soit suffisamment éloigné du fil sous tension. Quand l'étalonnage commence sur un fil électrique CA dans n'importe quel mode, l'icône CA clignotera. <b>Soyez prudent dans ces circonstances ou chaque fois qu'un fil électrique CA sous tension est présent.</b>
L'indicateur du niveau des piles clignote.	Pile vide.	



Scannez le code QR pour plus d'informations.

Visitez [fr.zircon.com](http://fr.zircon.com) pour les instructions les plus récentes.



**Doté de la technologie de contrôle de cible révolutionnaire Target Control™ (TC™)**

Le SuperScan™ K4 scanner mural est doté de TC™ technologie, conçue pour détecter les montants en bois tout en filtrant les objets métalliques faussement positifs comme la plomberie, les conduits, les sangles, les supports ou les tuyaux. Avec le mode TC™, on peut utiliser la technique « Faire confiance mais vérifier » pour aider à identifier les zones où on peut percer entre les cloisons sèches proches, les vis, les clous et les plaques de protection.

**Cinq modes de balayage :**

- **Target Control™ (TC™)** localise le centre, les bords et la direction des montants en bois (tout en ignorant le métal) jusqu'à 19 mm de profondeur. **L'écran LCD sera rétro-éclairé avec une lumière bleue pâle.** En mode TC™, l'indicateur LoLevel™ indique les objets à signal faible, comme les conduites d'eau en plastique, les tuyaux d'épout en plastique ou les montants d'une profondeur supérieure à 19 mm. Comparé aux signaux des montants, l'indicateur LoLevel™ peut aider à séparer les montants des faux positifs.
- **StudScan** localise le centre, les bords et la direction des montants en bois et en métal jusqu'à 19 mm de profondeur. **L'écran LCD ne sera pas rétro-éclairé dans ce mode.** En mode StudScan, l'indicateur de puissance de signal utilise la même icône que l'indicateur LoLevel™. Lorsque TC™ est désactivé, les barres d'intensité de signal montrent un signal fort.
- **DeepScan™** localise le centre, les bords et la direction des montants (bois et métal) jusqu'à 38 mm de profondeur. **L'écran LCD sera rétro-éclairé avec une lumière verte.**
- **Metal Scan** localise les métaux ferreux (magnétiques), comme l'acier, jusqu'à 75 mm de profondeur, et les métaux non ferreux (non magnétiques), comme le cuivre, jusqu'à 38 mm de profondeur. **L'écran LCD sera rétro-éclairé avec une lumière bleu foncé.**
- **AC Scan** localise les fils AC non blindés sous tension derrière les cloisons sèches jusqu'à 50 mm de profondeur. **L'écran LCD sera rétro-éclairé avec une lumière rouge.**

**REMARQUE** : TC™ et StudScan utilisent le même réglage de commutateur mais ils fonctionnent de manière différente. StudScan détecte à la fois les montants en bois et en métal lors du balayage, tandis que TC™ détecte uniquement les montants en bois et ignore le métal. Vous pouvez distinguer les deux modes par le rétroéclairage bleu pâle sur l'écran LCD en mode TC™. StudScan n'est pas rétro-éclairé. **L'indicateur MetalliWarning™** s'affichera lorsqu'un métal est détecté ou dangereusement proche en modes TC™, StudScan et DeepScan™.

**LA DÉTECTION WIREWARNING™**

La **détection WireWarning™** détecte en continu et alerte quand elle trouve des fils électriques CA sous tension et non blindés, en n'importe quel mode. Si l'outil détecte un courant alternatif sous tension, un signal d'avertissement apparaît et l'écran commence à clignoter en rouge jusqu'à ce que l'outil soit suffisamment éloigné du fil sous tension. Quand l'étalonnage commence sur un fil électrique CA dans n'importe quel mode, l'icône CA clignotera. **Soyez prudent dans ces circonstances ou chaque fois qu'un fil électrique CA sous tension est présent.**

**⚠ Avertissement** L'outil ne pourrait pas détecter le courant alternatif si les fils se trouvent à plus de 50 mm derrière la surface balayée, dans le béton, enfermé dans un conduit,

**derrière un mur de contreplaqué ou un revêtement mural en métal, ou si de l'humidité est présente dans l'environnement ou la surface balayée.**

**INSTALLEZ UNE PILE DE 9 VOLTS**

Utilisez toujours une pile alcaline de 9 volts neuve avec date de péremption éloignée au moins 3 ans après la date actuelle. Faites correspondre le placement de la pile dans son logement à l'image à l'intérieur du compartiment des piles.

**⚠ Avertissement** **Ne vous fiez pas uniquement à l'outil pour localiser des objets derrière une surface. Pour aider à localiser ces objets avant de pénétrer la surface, utilisez d'autres informations comme les plans de construction, les points d'entrée visible de tuyaux et fils électriques dans les sous-sols et l'écartement standard des montants.**

**SÉLECTIONNER LE MODE / MISE TOUTS TENSION**

Tournez le sélecteur de mode pour choisir le mode souhaité: Target Control™/StudScan ou DeepScan™. Pour activer l'outil, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation. L'outil s'éteint 1 à 2 secondes après le relâchement du bouton d'alimentation.

**TROUVEZ UN MONTANT EN BOIS EN MODE TARGET CONTROL™ (TC™)**

**TC™ est conçu pour détecter les montants en bois lors de la balayage.** Pour obtenir de meilleurs résultats, maintenez l'outil comme indiqué et déplacez-vous lentement lors de la balayage. **Ne touchez pas la surface pendant l'étalonnage ou la balayage.**

1. Réglez le mode sur le commutateur Target Control™/StudScan.
2. Tenez l'outil à plat contre le mur, puis appuyez et maintenez le bouton d'alimentation. L'outil s'étalonne en 1 à 2 secondes. Un étalonnage correct est confirmé par un signal sonore court, un scintillement du pointeur SpotLite™ et un flash d'icônes. Si une erreur d'étalonnage se produit, toutes les icônes clignoteront en continu.

**REMARQUE: En mode TC™, l'écran aura un rétroéclairage bleu pâle. NE BOUGEZ PAS PENDANT L'ÉTALONNAGE.**

3. En maintenant le bouton d'alimentation, faites promener l'outil lentement le long du mur. Lorsque l'outil trouve le bord d'un montant, l'indicateur de bord s'affiche. **(Figure A)**

4. Continuez à promener. Quand l'outil trouve le centre d'un montant, le réticule s'allume et SpotLite™ s'éclaire. **(Figure B)** Marquez l'endroit où on a trouvé le montant.

5. L'outil s'étalonne automatiquement quand on l'utilise. Si les deux flèches ACT™ apparaissent sur l'écran LCD, l'outil a été étalonné sur un montant, puis déplacé. C'est ACT™ (technologie de correction automatique) en action. **(Figure C)**

**REMARQUE** : L'indicateur LoLevel™ affiche des barres qui diminuent rapidement lorsque l'outil détecte un signal faible soutenu, indiquant qu'un objet faussement positif peut être présent.

6. Utilisez la technique « **Faire confiance mais vérifier** » pour trouver des clous ou des vis pour cloisons sèches en haut et en bas du montant afin de confirmer que vous avez localisé un montant en bois. D'autres objets, comme les tuyaux de plomberie en plastique, ne contiennent pas de clous ou de vis pour cloisons sèches. (Voir la note importante sous AVANT DE COMMENCER pour plus d'informations sur cette procédure.)

**TROUVEZ UN STUD EN MODE STUDSCAN (TC™ OFF)**

1. Réglez le mode sur le commutateur Target Control™/StudScan.
2. Tenez l'outil à plat contre le mur, **appuyez sur le bouton d'alimentation, relâchez-le, puis appuyez à nouveau et maintenez.** L'outil s'étalonne en 1 à 2 secondes. Un signal sonore court confirme que l'étalonnage est terminé. Si une erreur d'étalonnage se produit, toutes les icônes clignoteront en continu.

**REMARQUE** : l'outil est en mode StudScan (TC™ désactivé) quand le rétroéclairage LCD est désactivé. Quand le mode TC™ est désactivé, les objets métalliques peuvent être indiqués comme un montant et l'indicateur de puissance de signal aura des barres de signal stables.

**NE PAS BOUGEZ L'OUTIL PENDANT L'ÉTALONNAGE.**

3. En maintenant le bouton d'alimentation, faites promener l'outil lentement le long du mur. Lorsque l'outil trouve le bord d'un montant, l'indicateur de bord s'affiche.
4. Continuez à promener. Quand l'outil trouve le centre d'un montant, le réticule s'allume, SpotLite™ s'éclaire et on écoute un signal sonore. Marquez l'endroit où on a trouvé le montant.

5. L'outil s'étalonne automatiquement quand on l'utilise. Si les deux flèches ACT™ apparaissent sur l'écran LCD, l'outil a été étalonné sur un montant, puis déplacé. C'est ACT™ (technologie de correction automatique) en action.

Pour revenir au mode Target Control™ (TC™) mode, relâchez et appuyez à nouveau le bouton d'alimentation. Lorsque l'écran est rétroéclairé en bleu pâle, vous êtes revenu en mode TC™.

**BALAYER EN MODE DEEPSCAN™**

On utilise le mode DeepScan™ pour rechercher des montants plus profonds ou pour une utilisation avec des murs plus épais. Il peut détecter des montants jusqu'à 38 mm de profondeur.

1. Activez le mode DeepScan™.
2. Répétez les étapes 2 à 4 de la section STUDSCAN MODE.

**REMARQUE** : Quand on scanne des surfaces plus épaisses, l'outil peut ne pas trouver de bords sur des surfaces plus épaisses que 19 mm.

**BALAYER POUR MÉTAL**

Utilisez le mode Metal Scan pour localiser et affiner le métal derrière les murs.

1. Activez le mode Metal Scan.
2. Tenez l'outil à plat contre le mur, puis appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez. L'outil s'étalonne en 1 à 2 secondes. Un signal sonore court confirme que l'étalonnage est terminé.

**REMARQUE** : Pour une sensibilité maximale, éloignez le scanner de la surface, maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'un signal sonore court confirme que l'étalonnage est terminé, puis placez l'outil contre la surface à scanner.

3. En maintenant le bouton d'alimentation, faites promener lentement l'outil le long du mur. Avec une lecture forte, SpotLite™ s'éclaire et on écoute un signal sonore court. Marquez l'endroit où le plus grand nombre des barres de l'indicateur du centre s'affichent. **(Figure D)**

4. Continuez à promener dans la même direction jusqu'à ce que les barres diminuent, puis inversez le sens. Marquez l'endroit où les barres de l'indicateur du centre atteignent leur maximum. L'objet en métal se trouve au milieu des deux marques.

**REMARQUE** : Si le scanner indique une grande zone de métal, affinez le balayage sur une zone plus étroite.

**AFFINEZ LE BALAYAGE DU MÉTAL**

1. Relâchez le bouton d'alimentation, puis placez le scanner sur l'une des marques précédentes. **(Figure E)**
2. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation, puis répétez 3 et 4 sous BALAYER POUR MÉTAL. Cela réinitialise l'étalonnage du métal à une sensibilité inférieure et réduit la zone de balayage.
3. En cas de besoin, vous pouvez répéter. **(Figure F)**

**REMARQUE** : Le métal est présent si des barres s'affichent.

**BALAYER POUR CA (COURANT ALTERNATIF)**

Utilisez le mode AC Scan pour trouver les fils électriques sous tension non blindés. **COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ À PROXIMITÉ DE FILS ÉLECTRIQUES (SAUF LORS DU BALAYAGE).**

1. Activez le mode AC Scan.
2. Tenez l'outil à plat contre le mur, puis appuyez sur le bouton d'alimentation. Un signal sonore court confirme que l'étalonnage est terminé. **NE PAS BOUGEZ L'OUTIL PENDANT L'ÉTALONNAGE.**
3. En maintenant le bouton d'alimentation, faites promener l'outil lentement le long du mur. Marquez l'endroit où les barres de l'indicateur du centre s'affichent. Avec une lecture forte, l'outil s'éclaire et on écoute un signal sonore solide.




Figure D




Figure E




Figure F

4. Continuez à promener dans la même direction jusqu'à ce que les barres diminuent, puis inversez le sens. Marquez l'endroit où les barres de l'indicateur du centre atteignent leur maximum. Les fils électriques sous tension non blindés se trouvent au milieu des deux marques. Si le scanner indique de l'électricité sous tension sur une grande surface, réduisez la sensibilité du scanner pour affiner la zone de balayage et localiser plus précisément les fils électriques sous tension.

**REMARQUE** : AC Scan détecte uniquement les fils électriques sous tension non blindés. Reportez-vous à la déclaration d'AVERTISSEMENT sous LA DÉTECTION WIREWARNING™ pour des détails importants et des avertissements sur AC Scan.

**AFFINER AC SCAN**

1. Relâchez le bouton d'alimentation, puis positionnez le scanner sur l'une des marques précédentes. Cela réinitialisera à une sensibilité inférieure et une zone de balayage étroite.
2. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation, puis répéter 3 et 4 sous BALAYAGE POUR CA (COURANT ALTERNATIF).
3. Vous pouvez répéter pour une précision améliorée.

**⚠ Avertissement** **NE SUPPOSEZ PAS QU'IL N'Y A PAS DE FILS ÉLECTRIQUES SOUS TENSION DANS LE MUR. NE METTEZ PAS EN OEUVRE DES MESURES DANGEREUSES SI LE MUR CONTIENT UN FIL ÉLECTRIQUE SOUS TENSION. COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, LES CONDUITES DE GAZ ET LES CONDUITES D'EAU AVANT DE PÉNÉTRER UNE SURFACE. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER UN CHOC ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE ET/OU DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.**

**TRAVAILLER AVEC DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX**

**Le papier peint** L'outil fonctionne normalement sur les murs recouverts de papier peint ou de tissu, à moins que les matériaux ne soient une feuille métallique, contiennent des fibres métalliques ou soient encore humides après l'application. Le papier peint peut avoir besoin de sécher pendant plusieurs semaines après l'application.

**Les murs fraîchement peints** Les temps de séchage pourraient prendre une semaine ou plus après l'application. Passez en mode Metal Scan s'il est difficile de localiser un montant en mode StudScan, pour localiser les clous ou les vis.

**Les lattes et le plâtre** En cas des irrégularités de l'épaisseur du plâtre, l'outil a des difficultés de localiser les montants en n'importe quel mode de balayage. Passez en mode Metal Scan pour localiser les clous qui maintiennent des lattes aux montants. Si le plâtre a une armature en treillis métallique, le scanner ne peut pas détecter des montants.

**Des murs très texturés ou des plafonds acoustiques** En mode DeepScan™, placez un carton fin sur la surface quand vous allez scanner un plafond ou un mur irrégulier.

**Le parquet, le sous-plancher ou le panneau de gypse sur le parement en contreplaqué** Activez le mode DeepScan™ et déplacez le scanner lentement. L'outil ne peut pas rechercher les montants et les solives en bois à travers le tapis et le rembourrage.

**REMARQUE** : La profondeur et la précision de détection peuvent varier en fonction des conditions environnementales, comme la teneur en minéraux, l'humidité, la texture et la consistance des matériaux du mur.

**Des fils électriques et des tuyaux** Selon la proximité des fils électriques ou des tuyaux au surface du mur, l'outil peut les détecter de la même manière que les montants.

**Il faut toujours être très prudent si on veut clouer, couper ou percer dans un mur qui pourrait contenir ces objets.**

**Des montants** En général, les montants sont espacés de 40 cm ou de 60 cm du centre, ils font 38 mm de large et ils pourraient être séparés par la protection incendie. Tout ce qui se trouve plus près, n'est peut-être pas un montant.

**GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS**

Zircon Corporation (« Zircon ») garantit à l'acheteur initial (ou à l'utilisateur initial) que ce produit est exempt de défaut matériel et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date originale d'achat. Cette garantie est limitée au circuit électrique du produit et ne couvre aucun composants matériels, y compris les piles et le logiciel, même s'ils sont emballés avec le produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages d'un produit causés par un usage abusif, des modifications, une utilisation pas conforme au manuel de l'utilisateur, une mauvaise utilisation ou une négligence. **Cette garantie limitée ne s'applique pas aux défauts résultants de l'usure normale ou du vieillissement normal du produit et pas aux défauts mineurs qui n'affectent pas le fonctionnement du produit.**

CETTE GARANTIE LIMITÉE S'AJOUTE AUX DROITS STATUTAIRES QUI NE SONT PAS EXCLUS PAR CETTE GARANTIE, DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI.

Le vendeur remplacera tout produit défectueux sous garantie retourné au lieu d'achat avec une preuve d'achat, ou remboursera le prix d'achat de frais à l'acheteur initial. Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux produits achetés dans les pays de l'Espace économique européen et au Royaume-Uni. En dehors cette région, les garanties applicables aux produits Zircon sont disponibles sur [www.zircon.com/warranty-registration](http://www.zircon.com/warranty-registration) Pour toute question concernant cette garantie ou les produits Zircon, contactez-nous : Service client: (+1)80.02.45.92.65 ou (+1)40.89.63.45.50 du lundi au vendredi, de 8h à 17h PST [www.zircon.com](http://www.zircon.com) • [info@zircon.com](mailto:info@zircon.com) ©2022 Zircon Corporation • P/N 72486 • Rev A 01/22 ACT, ColorTrip, DeepScan, LoLevel, MetalliWarning, SpotLite, SuperScan, Target Control, TC, WireWarning, et Zircon sont des marques commerciales déposées ou des marques déposées de Zircon Corporation.

# NL **ZIRCON**<sup>®</sup> SuperScan™ K4 Geavanceerde stijlzoeker

## VOORDAT U START

DE ZIRCON<sup>®</sup> STIJLZOEKERS WERKEN DOOR EEN VERSCHIL IN DICHTHEID ACHTER MUREN TE DETECTEREN. OOK ANDERE OBJECTEN KUNNEN WORDEN GEDETECTEERD, VOORAL ALS DEZE ZICH DICHT ONDER HET OPPERVLAK BEVINDEN. **GA ER DUS NIET VANUIT DAT ALLES WAT GEDETECTEERD IS, EEN STIJL IS.**

- Gebruik altijd een nieuwe 9 V alkalinebatterij met een uiterste gebruiksdatum van ten minste 3 jaar na de huidige datum. Zorg ervoor dat de richting van de batterij overeenkomt met de afbeelding in de batterijholte.

- Vertrouw niet uitsluitend op het apparaat om voorwerpen achter een oppervlak te lokaliseren. Gebruik ook andere informatie om dergelijke voorwerpen te lokaliseren, voordat u in het oppervlak boort. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: bouwplattegronden, zichtbare punten waar buizen in de muur gaan, bedradingen in muren en standaard ruimte tussen stijlen.

- Begin altijd uw scan in de Target Control™ stand (TC™), dat tot 19 mm diep scant in standaard enkellaags gipsplaat.

- Scan altijd op verschillende hoogten op de muur en markeer de positie van elke stijl die door de stijlzoeker gevonden wordt. Dit wordt 'de muur in kaart brengen' genoemd. Buizen en andere voorwerpen geven waarschijnlijk geen consistente metingen vanaf de vloer tot aan het plafond, zoals een stijl wel zou doen.

- Stijlen bevinden zich normaal gesproken vanaf de vloer tot aan het plafond, behalve boven en onder ramen en deuren.

- Metingen moeten altijd consistent en te herhalen zijn.

- Het wordt aangeraden om de Zircon<sup>®</sup> stijlzoekers alleen binnen te gebruiken.

- Andere voorwerpen die zich gewoonlijk in muren, vloeren of plafonds bevinden, zijn waterleidingen (plastic of metaal), gasleidingen, brandwerende middelen en elektrische bedrading.

- De dieptewaarneming en nauwkeurigheid kunnen vanwege de samenstelling, vocht, de textuur en de dikte van de muur variëren.

- Afhankelijk van de nabijheid van elektrische draden of leidingen bij het wandoppervlak, kan het zijn dat de scanner ze op dezelfde wijze waarneemt als stijlen. **Voorzichtigheid is altijd geboden wanneer u spijkers slaat, snijdt of boort in wanden, vloeren en plafonds die deze voorwerpen kunnen bevatten.**

- Normaal gesproken liggen stijlen op 40 of 60 cm van elkaar af, zijn ze 38 mm breed en kunnen ze gescheiden zijn door een brandwerende doorvoering. Alles wat dichter bij elkaar ligt, of een verschillende breedte heeft, hoeft geen stijl te zijn.

**BELANGRIJK: ‘Trust but Verify’** is een techniek die kan helpen bij het aanduiden van ‘veilig te boren’ zones om het raken van bestaande metalen op een stijl, zoals spijkers, schroeven en beschermplaten te minimaliseren. Als in TC™ stand het dradenkruis verschijnt, laat u de scanner verticaal op en neer over de stijl lopen. De indicatoren (dradenkruis, randindicator, doelindicatie streepjes, Target Spotlight en SpotLite™ Pointer) gaan allemaal uit als het apparaat over schroeven en ander metaal gaat, en gaan weer aan als de stijl vrij is van metaal. De ‘veilige te boren’ zones bevinden zich meestal tussen aangrenzende gipsplaat schroeven, spijkers of beschermplaten, ervan uitgaande dat de bouwer de metalen beschermplaten correct op de stijl heeft geïnstalleerd, en over sanitair en elektra. Als de stijlindicatoren niet verdwijnen als u verticaal op en neer over het voorwerp loopt in de TC™ stand, wijst de afwezigheid van gipsplaat schroeven, spijkers en beschermplaten erop dat dit een niet-metalen object kan zijn, zoals plastic leidingen of PEX-buizen en dat dit niet mag worden aangezien voor een stijl.



### FOUTOPSPORING & TIPS

SITUATIE	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat detecteert andere objecten dan stijlen in de StudScan stand of vindt meer objecten die op stijlen lijken dan er zouden moeten zijn.	Elektrische bedrading en metalen of plastic leidingen kunnen zich in de buurt van de achterkant van het muuroppervlak bevinden of deze raken.	<ul style="list-style-type: none"><li>Scan het gebied in de Metal Scan stand om te bepalen of er metaal aanwezig is.</li> <li>Controleer of er andere stijlen zijn op gelijke afstand van beide zijden op 40 of 60 cm en controleer op dezelfde stijl op plekken, direct boven of onder het eerste scangebied.</li> <li>Standaard stijlen meten ongeveer 38 mm tussen de randen. Alles wat kleiner of groter is, is waarschijnlijk geen stijl (tenzij het in de buurt van een deur of een raam is).</li></ul>
Moeite met het detecteren van metaal.	Het metalen voorwerp is te diep of te klein.	<ul style="list-style-type: none"><li>Probeer op een andere plek te kalibreren.</li> <li>Scan zowel in horizontale als verticale richting. De metaalgevoeligheid wordt verhoogd wanneer een metalen voorwerp evenwijdig aan de sensor is (te vinden onder het Zircon<sup>®</sup> logo).</li></ul>
De aflezing van metalen voorwerpen blijkt breder uit te vallen dan de werkelijke grootte.	Metaal heeft een grotere dichtheid dan hout.	Om de gevoeligheid in de Metal Scan stand te verminderen, kalibreert u de scanner opnieuw over een van de eerste twee markeringen (zie de stappen onder METAL SCAN VERFIJNEN).
Er worden continu stijlen gedetecteerd in de buurt van ramen en deuren.	Er zijn meerdere stijlen in gebruik.	Dubbele en driedubbele stijlen worden soms gebruikt rond deuren en ramen. Detecteer de buitenranden zodat u weet waar u moet beginnen.
U vermoedt kabels, maar detecteert er geen.	De elektrische bedrading wordt afgeschermd door een metalen leiding, gevlochten kabel of metalen wandbekleding.	Gebruik de Metal Scan stand om te scannen op metaal, elektrische bedrading of metalen buizen.
	Kabels die dieper liggen dan 50 mm onder het oppervlak worden mogelijk niet gedetecteerd.	Als er een stopcontact schakelaar is, zet deze dan aan tijdens het scannen, maar zet hem uit als u in de buurt van de bedrading werkt. Wees extra voorzichtig als er multiplex of een dikke houten laag zich achter gipsplaat of een muur bevindt die dikker is dan normaal.
Het LCD-scherm flinkt continu als u de stijl probeert te vinden.	De elektrische bedrading staat mogelijk niet onder stroom.	Plaats een lamp in het stopcontact en doe deze aan om te testen of er spanning op de bedrading staat.
	Het apparaat ervaart oververzadiging van blootstelling aan metaal.	Schakel over naar de TC™ of StudScan stand om de gevoeligheid voor metaal te verminderen. <p><b>NB:</b> Het apparaat mag hierbij niet piepen op stijlen dieper dan 25 mm.</p>
Melding batterij bijna leeg staat aan.	Lage batterijspanning.	Vervang de batterij door een nieuwe 9 V alkalinebatterij.
Het batterij icoon flinkt en het apparaat werkt niet.	Lege batterij.	



Scan de QR-code voor meer informatie.

Ga naar [nl.zircon.com](http://nl.zircon.com) voor de meest actuele instructies.



#### Met revolutionaire Target Control™ (TC™) technologie

De SuperScan™ K4-wandscanner is voorzien van TC™-technologie, afgestemd op het vinden van houten stijlen en het uifilteren van metalen vals-positieve objecten zoals leidingen, buizen, banden, of beugels onder oppervlakken. Met de TC™-stand kunnen gebruikers de ‘Trust but Verify’-techniek gebruiken om te helpen bij het identificeren van "veilig te boren" zones tussen aangrenzende gipsplaat Schroeven, spijkers en beschermplaten.

**Vijf scan standen:**

- Target Control™ (TC™)** lokaliseert het midden, de randen en de richtingen van houten stijlen tot 19 mm diep (terwijl het zich niets aantrekt van metaal). **Het LCD-scherm wordt verlicht met een lichtblauw licht.** In de TC™ stand, geeft de LoLevel™ indicator objecten aan met een laag (zwak) signaal, zoals waterleidingen, plastic rioolafvoeren of stijlen dieper dan 19 mm. In vergelijking met stijlsignalen, kan de LoLevel™ indicator helpen om stijlen te onderscheiden van vals-positieven.
- StudScan** lokaliseert het midden, de randen en de richting van zowel houten als metalen stijlen tot 19 mm diep. **Het LCD-scherm wordt in deze stand niet verlicht.** In de StudScan stand gebruikt de signaalsterkte indicator hetzelfde pictogram als de LoLevel™ indicator. Als TC™ is uitgeschakeld, wordt door de signaalsterkte streepjes een sterk signaal aangegeven.
- DeepScan™** lokaliseert het midden, de randen en de richting van houten en metalen stijlen tot 38 mm diep. **Het LCD-scherm wordt verlicht met een groen licht.**
- Metal Scan** lokaliseert ferro (magnetisch) metaal, zoals staal, tot 75 mm diep, en non-ferro (niet-magnetisch) metaal, zoals koper, tot 38 mm diep. **Het LCD-scherm wordt verlicht met een donkerblauw licht.**
- AC Scan** lokaliseert spanningvoerende, niet-afgeschermd AC-draden achter gipsplaat tot 50 mm diep. **LCD-scherm wordt verlicht met een rood licht.**

**NB:** TC™ en StudScan gebruiken dezelfde schakelaar instelling, maar werken anders. StudScan detecteert houten en metalen stijlen tijdens het scannen, terwijl TC™ alleen houten stijlen detecteert en geen metaal. U ziet het verschil door de lichtblauwe achtergrond op het LCD-scherm in de TC™ stand. StudScan heeft geen achtergrondverlichting. De **MetalliWarning™ indicator** geeft aan wanneer metaal is gedetecteerd of wanneer het gevaarlijk dichterbij komt in de TC™, StudScan en DeepScan™ standen.

### WIREWARNING™ DETECTIE

De Zircon™ **WireWarning™ detectie** detecteert en waarschuwt continu voor onder spanning staande, niet-afgeschermd wisselstroomdraden in elke stand. Als er wisselspanning wordt gedetecteerd, verschijnt de waarschuwingsindicator en het scherm begint rood te knipperen totdat het apparaat voldoende verwijderd is van de stroomdraad. Als de kalibratie begint over een wisselstroomdraad, zal het AC-pictogram knipperen. **Wees uiterst voorzichtig onder deze omstandigheden of wanneer AC bedrading onder spanning aanwezig is.**

**⚠️ WAARSCHUWING** Het apparaat detecteert mogelijk geen AC kabels onder stroom als de muur vochtig is, of als de kabels zich meer dan 50 mm achter het gescande oppervlak bevinden, achter triplex wanden of wanden met een metaalhoudende bedekking.

### INSTALLEER EEN 9-VOLT BATTERIJ

Gebruik altijd een nieuwe 9 V alkalinebatterij met een uiterste gebruiksdatum van 3 jaar na de huidige datum. Stem de richting van de batterij af op de afbeelding in de batterijholte.

**⚠️ WAARSCHUWING**Vertrouw niet uitsluitend op het apparaat om voorwerpen achter een oppervlak te lokaliseren. Gebruik ook andere informatie om dergelijke voorwerpen te lokaliseren, voordat u in het oppervlak boort. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: bouwplattegronden, zichtbare punten waar buizen in de muur gaan, bedradingen in muren en standaard ruimte tussen stijlen.

### SELECTEER STAND / INSCHAKELEN

Verplaats de modus keuzeschakelaar naar de gewenste stand: Target Control™/StudScan, DeepScan™, Metal Scan of AC Scan. Houdt de aan-uitknop ingedrukt om het apparaat aan te zetten. Het apparaat wordt 1 tot 2 seconden nadat de aan-uitknop is losgelaten, uitgeschakeld.

### VIND EEN HOUTEN STUD IN TARGET CONTROL™ (TC™) STAND

**TC™ is ontworpen om houten stijlen te detecteren tijdens het scannen.** Houd voor de beste resultaten het gereedschap vast zoals afgebeeld en beweeg langzaam tijdens het scannen. **Raak het oppervlak niet aan tijdens kalibratie of scannen.**

- Stel de stand in op de schakelaar Target Control™/StudScan.
- Houd het gereedschap plat tegen de muur en houd vervolgens de aan-uitknop ingedrukt. Het apparaat kalibreert binnen 1 – 2 seconden. De juiste kalibratie wordt bevestigd door een korte pieptoon, een flikkering van de SpotLite™ Pointer en een flits van pictogrammen. Als er een kalibratiefout optreedt, knipperen alle pictogrammen continu.

**NB: Het beeldscherm heeft een lichtblauw achtergrond in de TC™ stand. BEWEEG HET APPARAAT NIET TIJDENS HET KALBREREN.**

**3.** Terwijl u de aan-uitknop ingedrukt houdt, schuift u het apparaat langzaam langs de muur. Wanneer de scanner de rand van een stijl vindt, wordt de randindicator weergegeven. **(Afbeelding A)**

**4.** Ga verder met schuiven. Wanneer het apparaat het midden van een stijl vindt, komt het dradenkruis in beeld en licht SpotLite™ op. **(Afbeelding B)** Markeer de plek waar de balk is gevonden.

**5.** De scanner herkalibreert automatisch wanneer het in gebruik is. Als de twee ACT™-pijlen op het LCD-scherm verschijnen, is het apparaat gekalibreerd over een stijl en vervolgens verplaatst. Dit is ACT™ (Auto Correcting Technology) in actie. **(Afbeelding C)**

**NB:** LoLevel™-indicator geeft snel trapsgewijs weer wanneer het gereedschap een aanhoudend zwak signaal waameemt, wat aangeeft dat er mogelijk een vals positief object aanwezig is.

**6.** Gebruik de **‘Trust but Verify’**-techniek om gipsplaat Schroeven of spijkers van boven naar beneden en andersom te vinden om te bevestigen dat u een houten stijl hebt gevonden. Andere voorwerpen, zoals plastic afvoerbuizen, bevatten geen spijkers of gipsplaat Schroeven. (Zie de belangrijke opmerking onder VOORDAT U BEGINT voor meer informatie over deze procedure.)

#### VIND EEN STIJL IN DE STUDSCAN STAND (TC™ UIT)

- Zet de stand in Target Control™/StudScan.
- Houd de scanner plat tegen de muur, **druk op de aan/uit-knop, laat de knop los en druk het nogmaals in**, terwijl u het apparaat de tweede keer ingedrukt houdt. Het apparaat kalibreert in 1 – 2 seconden. Een korte pieptoon bevestigt dat de kalibratie is voltooid. Als er een kalibratiefout optreedt, knipperen alle pictogrammen continu.

**NB: Het apparaat is in de StudScan stand (TC™ uit) als het LCD-scherm licht uit is.** Wanneer de TC™-stand is uitgeschakeld, kunnen metalen voorwerpen worden weergegeven als een stijl en de signaalsterkte-indicator zal constante signaalsterkestreepjes hebben.

#### BEWEEG HET APPARAAT NIET TIJDENS HET KALBREREN.

**3.** Terwijl u de aan/uit-knop ingedrukt houdt, schuift u het apparaat langzaam langs de muur. Wanneer de scanner de rand van een stijl vindt, wordt de randindicator weergegeven.

**4.** Blijf over het oppervlak glijden. Wanneer het apparaat het midden van een stijl vindt, komt het dradenkruis in beeld, SpotLite™ licht op en klinkt er een pieptoon. Markeer de plek waar de stijl werd gevonden.

**5.** De scanner herkalibreert automatisch als het in gebruik is. Als de twee ACT™-pijlen op het LCD-scherm verschijnen, is het apparaat te dicht bij een stijl gekalibreerd en vervolgens verplaatst. Dit is ACT™ (Auto Correcting Technology) in actie.

Om terug te keren naar de TC™-stand, laat u de knop los en drukt u nogmaals op de aan/uit-knop. Als het display lichtblauw is, bevindt u zich weer in de TC™-stand.

### SCANNEN IN DE DEEPCAN™ STAND

De DeepScan™-stand wordt gebruikt om te scannen naar diepere stijlen of voor gebruik met dickere muren. Het kan stijlen tot 38 mm diep detecteren.

- Zet de stand op DeepScan™.
- Herhaal stap 2 – 4 van het gedeelte STUDSCAN STAND.

**NB:** Bij het scannen op dickere oppervlakken vindt het gereedschap mogelijk geen randen op oppervlakken die dikker zijn dan 19 mm.

### SCAN VOOR METAAL

Gebruik de Metal Scan stand om metaal achter muren te lokaliseren.

- Zet de stand op Metal Scan.
- Houd de scanner plat tegen de muur en houd vervolgens de aan-uitknop ingedrukt. Binnen 1 – 2 seconden zal het apparaat kalibreren. Een korte pieptoon bevestigt dat de kalibratie is voltooid. **NB:** Voor maximale gevoeligheid houdt u de scanner weg van het oppervlak en houdt u de aan-uitknop ingedrukt. Een korte pieptoon bevestigt dat de kalibratie is voltooid. Plaats het apparaat vervolgens tegen het te scannen oppervlak.

**3.** Terwijl u de aan-uitknop ingedrukt houdt, schuift u de scanner langzaam tegen de muur. Bij een sterke lezing licht SpotLite™ op en klinkt er een korte pieptoon. Markeer de plek waar het grootste aantal doelindicatie streepjes wordt weergegeven. **(Afbeelding D)**

**4.** Blijf in dezelfde richting schuiven totdat de streepjes minder worden en schuif vervolgens in de tegenovergestelde richting. Markeer de plek waar de doelindicatie streepjes op zijn hoogst zijn. Het middelpunt tussen de twee markeringen is de locatie van het metalen object.

**NB:** Als de scanner een groot gebied van metaal aangeeft, verfiijnt u de scan tot een smal gebied.

### METAL SCAN VERFIJNEN

**1.** Laat de aan/uit-knop los en plaats de scanner op een van de vorige markeringen. **(Afbeelding E)**

**2.** Houd de aan-uitknop ingedrukt en herhaal vervolgens 3 en 4 onder het gedeelte SCANNEN OP METAAL. Hierdoor wordt de metaalkalibratie teruggezet naar een lagere gevoeligheid en wordt het scangebied kleiner.

**3.** Herhaal als dat nodig is. **(Afbeelding F)**

**NB:** Als er streepjes worden weergegeven, is er metaal aanwezig.

### WISSELSTROOM SCANNEN

Gebruik de AC Scan stand om onder spanning staande, niet-afgeschermd elektrische bedrading te vinden. **SCHAKEL DE VOEDING ALTIJD UIT ALS U IN DE BUURT VAN ELEKTRISCHE DRADEN WERKT (BEHALVE TIJDENS HET SCANNEN).**

- Stel de stand in op AC Scan.
- Houd de scanner plat tegen de muur en houd vervolgens de aan/uit-knop ingedrukt. Een korte pieptoon bevestigt dat de kalibratie is voltooid. **VERPLAATS DE SCANNER NIET TIJDENS HET KALBREREN.**
- Terwijl u de aan-uitknop ingedrukt houdt, schuift u de scanner langzaam tegen de muur. Markeer de plek waar de meeste doelindicatie streepjes worden weergegeven. Bij een sterke lezing licht de scanner op en klinkt er een constante pieptoon.
- Ga door in dezelfde richting totdat de streepjes minder worden en ga dan in de tegenovergestelde richting. Markeer de plek waar de

#### BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR

Zircon garandeert aan de oorspronkelijke koper (of oorspronkelijke gebruiker door geschenk) dat dit product vrij is van materiaal- en fabrikatiefouten voor een duur van 2 jaar startend bij de aankoop ervan. Deze garantie is beperkt tot de elektronica van het product en sluit specifiek gebruiksonderdelen uit, inclusief batterijen en software, zelfs als deze bij het product zijn geleverd. Uitgesloten zijn defecten door misbruik, veranderingen, andere handelingen in strijd met deze instructies, ander onredelijk gebruik of verwaarlozing, vallen niet onder deze garantie. Onder deze beperkte garantie wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor normale slijtage en kleine defecten die de functie van het product niet nadelig beïnvloeden. Deze beperkte garantie is een aanvulling op de wettelijke rechten waarop de koper recht heeft en die niet worden uitgesloten door deze garantie, voor zover een dergelijke uitsluiting wettelijk is toegestaan.

IN GEEN GEVAL ZAL ZIRCON VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR OM HET EVEN WELKE SCHADE,

doelindicatie streepjes op zijn hoogst zijn. Het midden van de twee markeringen is de locatie van de onder spanning staande, niet-afgeschermd AC-bedrading. Als de scanner een groot gebied aangeeft, verminder dan de gevoeligheid van de scanner om het scangebied te verfijnen en de onder spanning staande wisselstroom bedrading nauwkeuriger te lokaliseren.

**NB:** AC Scan detecteert alleen onder spanning staande niet-afgeschermd wisselstroom bedrading. Raadpleeg de WAARSCHUWING-verklaring onder WIREWARNING™-DETECTIE voor belangrijke details en waarschuwingen over het detecteren van wisselstroom.

### AC SCAN VERFIJNEN

**1.** Laat de aan-uitknop los en plaats de scanner op een van de vorige markeringen. Hierdoor wordt de gevoeligheid teruggezet en wordt het scangebied kleiner.

**2.** Houd de aan-uitknop ingedrukt en herhaal vervolgens 3 en 4 onder het gedeelte WISSELSTROOM SCANNEN.

**3.** Herhaal indien nodig voor meer nauwkeurigheid.

**⚠️ WAARSCHUWING**GA ER NIET VAN UIT DAT ER GEEN ELEKTRISCHE KABELS ONDER STROOM IN DE MUUR ZITTEN. ONDERNEEM NIETS DAT GEVAARLIJK KAN ZIJN INDIEN ER KABELS ONDER STROOM IN DE MUUR ZITTEN. SCHAKEL ALTIJD DE ELEKTRISCHE, GAS- EN WATEROEVOER UIT VOORDAT U IN EEN OPPERVLAK GAAT BOREN. HET NEGEREN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT ELEKTROCUTIE, BRAND EN/OF ERNSTIG LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN.

### HET WERKEN MET VERSCHILLENDE MATERIALEN

**Behang** Het apparaat werkt normaal gesproken op muren die bedekt zijn met behang of stof, tenzij de materialen metaalfolie zijn, metaalvezels bevatten of na het aanbrengen nog nat zijn. Het kan zijn dat het behang na het aanbrengen enkele weken moet drogen.

**Pas geverfde muren** Na het aanbrengen kan het een week of langer duren om te drogen. Als het moeilijk is om een stijl te vinden in de StudScan stand op droge of pas gedroogde verf, schakel dan over naar de Metal Scan stand om de spijkers of gipsplaat Schroeven te lokaliseren waarmee de gipsplaat aan de stijlen is bevestigd.

**Lat en pleister** Door onregelmatigheden in de pleisterdikte is het voor deze scanner in elke stand moeilijk om stijlen te lokaliseren. Schakel over naar Metal Scan om de spijkers te lokaliseren die de houten lat aan de stijlen houden. Als de pleister een metalen gaasversterking heeft, kan de scanner geen stijlen door dat materiaal detecteren.

**Muren met extreme vormen of akoestische plafonds** Wanneer u scant op een plafond of muur met een oneffen oppervlak, plaats dan een dun karton op het te scannen oppervlak en scan over het karton in DeepScan™-stand.

**Houten vloeren, ondervloeren of gipsplaten geplaatst op triplex** Gebruik de DeepScan™-stand en verplaats de scanner langzaam. Dit apparaat kan niet scannen op houten stijlen en balken door tapijt en opvulling heen.

**NB: De dieptewaarneming en nauwkeurigheid kunnen vanwege de samenstelling, vocht, de textuur en de dikte van de muur variëren.**

**Elektrische bedrading en leidingen** Afhankelijk van de nabijheid van elektrische bedrading of leidingen tot de wandoppervlak, kan het apparaat ze op dezelfde manier detecteren als stijlen.

**Wees altijd voorzichtig bij spijkeren, snijden of boren in muren, vloeren en plafonds die deze voorwerpen kunnen bevatten.**

**Stijlen** De stijlen staan normaal gesproken op een onderlinge afstand van 40 cm of 60 cm in het midden en zijn 38 mm breed. Alles wat dichter bij elkaar staat, of een andere breedte heeft, hoeft geen stijl te zijn.

#### RESULTEREND UIT HET BEZIT, GEBRUIK OF SLECHT FUNCTIONEREN VAN DIT PRODUKT.

Elk defect product dat binnen de garantie valt en wordt geretourneerd naar de plaats van aankoop met het originele aankoopbewijs, wordt vervangen of de aankoopprijs wordt terugbetaald naar keuze van de verkoper. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op producten die zijn gekocht binnen de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk.

Neem voor vragen over deze garantie van Zircon<sup>®</sup> producten contact op met de klantenservice van Zircon<sup>®</sup>: +1-800-245-9265 of +1-408-963-4550
Maandag tot vrijdag, 8:00 a.m. tot 5:00 p.m. PT
www.zircon.com • info@zircon.com

©2022 Zircon Corporation • P/N 72486 • Rev A 01/22

ACT, ColorTrip, DeepScan, LoLevel, MetalliiWarning, SpotLite, SuperScan, Target Control, TC, WireWarning, en Zircon zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Zircon Corporation.

# SE ZIRCON® SuperScan™ K4 Avancerad regeldetektor

### INNAN DU BÖRJAR

ZIRCON® REGELEDTEKTORER KÄNNER AV SKILLNADER I DENSITET BAKOM YTAN I VÄGGEN. ANDRA OBJEKT KAN DETEKTERAS, SÄRSKILT OM DE ÄR MYCKET NÄRA YTAN. **FÖRUTSÄTT ALDRIG ATT ALLT SOM DETEKTERAS ÄR EN REGEL.**

- Använd alltid ett nytt 9V alkaliskt batteri som har minst 3 år kvar till bäst-före datum. Montera batteriet enligt illustrationen i batterifacket.

- Lita inte enbart på en regeldetektor för att hitta objekt under en yta. Undersök också annan tillgänglig information innan ytan genombryts. Kontrollera byggritningar, synliga rör- och kabelgenomföringar till exempel från en källare och standardavstånd mellan regler.

- Påbörja alltid sökning i läget Target Control™ (TC™). Läget används för sökning genom standard enkel gipsvägg på upp till 19 mm djup.

- Sök alltid efter regler på flera olika höjder på väggen. Markera varje objekt som detekteras av skannern. Genom att kartlägga väggen på detta sätt får man större säkerhet i mätningen. Rör och andra objekt ger i regel inte lika konsekventa mätresultat från golv till tak som en regel ger.

- Reglar löper normalt från golv till tak, utom runt fönster eller över dörrar.

- Sökningar ska alltid vara konsekventa och möjliga att upprepa.

- Zircon® regeldetektorer rekommenderas endast för inomhusbruk.

- Andra objekt som normalt finns i väggar, golv och tak är vattenledningar (plast eller metall), gasrör, brandskydd och elledning.

- Sökdjup och noggrannhet kan variera beroende på omgivningsfaktorer som mineralinnehåll, fukt, textur och konsistens i väggmaterialet.

- Beroende på hur pass nära väggen som elledningar eller rör är dragna, kan en skanner ibland detektera dessa på samma sätt som regler. **Var alltid mycket försiktig med att borra, skära eller spika i väggar, tak och golv som kan innehålla den här typen av objekt. Var alltid mycket försiktig när arbete utförs under sådana omständigheter eller i närheten av strömförande elledningar.**

- Reglar har normalt ett standardavstånd på 40 eller 60 cm center till center och en bredd på ca 38 mm. De kan vara separerade av brandstopp. Objekt som är längre eller närmare ifrån varandra eller har en annan bredd kan vara något annat än en regel.

**VIKTIGT: Lita På men Verifiera** är en teknik som kan hjälpa till att finna områden där man minimerar risken med att borra utan att träffa på metall som är fäst på reglarna (spik, skruv eller skyddsplåt). Då härkorset syns i läget TC™, för verktyget vertikalt upp och ned längs regeln. Regelindikatorerna (härkorset, ytterkantsindikatorerna, målstaplarna, målpekaren och SpotLite™ pekaren) kommer alla att släckas ned över skruvar eller annan metall, och tändas upp igen då regeln är fri från metallobjekt. Områden som är säkra att borra på är typiskt mellan närliggande skruv, spik eller skyddsplåtar, under förutsättning att konstruktören monterat skyddsplåtar över rör och elinstallationer. Om regelindikatorerna inte släcks ned då man för verktyget vertikalt längs objektet (i TC™- läget) indikerar avsaknaden av spik, skruv eller skyddsplåt att det kan vara ett icke-metalliskt objekt som ett plaströr eller ett PEX-rör. Objektet ska då inte misstas för en regel.


#### FELSÖKNING & KONSTRUKTIONSTIPS

SITUASJON	TROLIG ORSAK	LÖSNING
Skannern detekterar andra objekt än regler i läget för regelsökning (StudScan), eller fler regler än vad som borde finnas.	Elledningar, metall- eller plaströr kan vara nära eller vidröra väggens baksida.	<ul style="list-style-type: none"><li>Skanna ytan i läget för metallsökning (Metal Scan) för att se om det finns metall.</li> <li>Sök efter fler regler, jämt placerade med 40 eller 60 cm avstånd. Alternativt sök efter samma regel direkt ovanför eller under den först markerade punkten.</li> <li>Standardreglar är ca 38 mm breda mellan ytterkanterna. Objekt som är smalare eller bredare än så är förmodligen inte en regel, såvida mätningen inte görs i närheten av en dörr eller ett fönster.</li></ul>
Svårighet att detektera metal.	Metallobjekten är för små eller för djupt under ytan.	<ul style="list-style-type: none"><li>Prova att kalibrera verktyget på en annan plats.</li> <li>Skanna i både vertikal och horisontell riktning. Känsligheten för metall ökar när objektet är parallellt med verktygets sensor (placerad under Zircon® logon).</li></ul>
Avläsningen för metallobjekt ser bredare ut än verklig storlek.	Metall har högre densitet än trä.	För att minska känsligheten vid metallsökning, kalibrera om skannern över någon av de två första markeringarna. (Följ stegen under FÖRFINA METALLSÖKNINGEN).
Verktyget indikerar konstant för regler nära dörrar och fönster.	Flera regler har använts.	Dubbla och tredubbla regler används ibland runt dörrar och fönster. Ovanför används kortlingar. Börja med att detektera ytterkanterna så vet du var du ska börja.
Du misstänker att det finns elledningar under ytan men dessa detekteras inte.	Elledningarna kan vara skärmade av isolerrör, flatad skärmstrumpa eller skyddsplåt i metall.	Använd läget för metallsökning för att söka efter metall, ledningar eller isolerrör.
	Elledning på större djup än 50 mm under ytan kan eventuellt inte detekteras.	Om det finns en strömbrytare till uttaget, slå på strömmen när du skannar men stäng av den vid arbete i närheten. Var mycket försiktig om ytan har plywood, tjockt trämaterial bakom gipsskiva eller om väggen är tjockare än normalt.
	Elledningarna är kanske inte strömförande.	Koppla in en lampa till uttaget och tänd den för att se om ledningarna är strömförande.
LCD-displayen blinker kontinuerligt vid regelsökning.	Verktyget blir övermättat på grund av förekomst av metall.	Byt sökläge till TC™ eller regelsökning (StudScan) för att minska känsligheten. <p><b>NOT:</b> Verktyget kanske inte avger någon tonsignal över regler som ligger 25 mm eller djupare under ytan när detta görs.</p>
Indikatorn för lågt batteri är tänd.	Batteriet är lågt.	
Indikatorn för lågt batteri blinkar och verktyget fungerar inte.	Batteriet är slut.	Installera ett nytt 9V alkaliskt batteri med långt till bäst-före datum.



Skanna QR-koden för mer information.

Besök se.zircon.com för de senast uppdaterade instruktionerna.



**Revolutionerande teknik för målkontroll (Target Control™ / TC™)**

SuperScan™ K4 väggskanner är utrustad med TC™, en teknik som är fininställd för att detektera träreglar samtidigt som falska avläsningar som metallobjekt, rör, skärmmaterial, klamrar, fästen och vattenledningar av plast filtreras bort ur sökningen. TC™ möjliggör för användaren att finna områden där det är säkert att borra mellan skruvar, spik och skyddsplåtar. Vi kallar tekniken "Lita på men verifiera".

**Fem söklägen:**

- Target Control™ (TC™)** detekterar mittpunkt, ytterkanter och riktning för träreglar på upp till 19 mm djup. Metallreglar filtreras bort. **Displayen är ljust blå i detta sökläge.** Indikatorn LoLevel™ visar svagt detekterade objekt som vattenledningar i plast, dräneringsrör och regler som ligger mer än 19 mm under ytan. LoLevel™ kan hjälpa till att skilja signalen från regler från andra typer av objekt.
- StudScan** finner mittpunkt, riktning och ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup. **Displayen är inte bakgrundsbelyst i detta läge.** I läget för regelsökning (StudScan) använder Signalstyrkeindikatorn samma ikon som LoLevel™ indikator. Då TC™-läget är avstängt indikeras en stark signal genom att alla staplar för signalstyrka visas.
- DeepScan™** finner mittpunkt, riktning och ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 38 mm djup. **Displayen är då bakgrundsbelyst med grön färg.**
- Metallsökning** (Metal Scan) detekterar magnetisk metall (som stål) på upp till 75 mm djup, och icke-magnetisk metall (exempelvis koppar) på upp till 38 mm djup. **Displayen är då bakgrundsbelyst med mörkblå färg.**
- AC Scan** detekterar strömförande växelströmsledningar bakom gipsvägg på upp till 50 mm djup. **Displayen är bakgrundsbelyst med röd färg i detta läge.**

**NOT:** TC™ och regelsökning (StudScan) använder samma switchposition med fungerar olika. Regelsökning (StudScan) detekterar både trä- och metallreglar medan TC™ enbart indikerar för träreglar. Man kan skilja mellan de två lägena genom att displayen är bakgrundsbelyst med blekblå färg i TC™-läget och ingen bakgrundsbelysning finns i regelsökningsläget. **Indikatorn MetallWarning™** kommer att tändas då metall detekteras eller är farligt nära i lägena TC™, StudScan och DeepScan™.

#### WIREWARNING™ DETECTION

Zircon® **WireWarning™ Detection** detekterar och varnar automatiskt för strömförande oskärmda växelströmsledningar i samtliga söklägen. När växelström detekteras tänds varningsikonen och displayen blinkar rött tills verktyget flyttats tillräckligt långt bort från den strömförande elledningen. Om kalibrering påbörjas över en elledning i samtliga söklägen kommer ikonen AC att blinka. **Var mycket försiktig under sådana förhållanden och i alla lägen då strömförande växelströmsledningar finns i närheten.**

**⚠️ VARNING** Verktyget kommer eventuellt inte att detektera strömförande växelströmsledningar om dessa

ligger mer än 50 mm under ytan, bakom betong, plywoodskivor, inuti ledningsrör eller bakom väggmaterial av metall. Likaså om det finns fukt i omgivningen eller i ytan som skannas.

#### INSTALLERA ETT 9-VOLTS BATTERI

Använd alltid ett nytt 9 Volts alkaliskt batteri med åtminstone 3 år kvar till bäst före-datum. Montera batteriet enligt figuren i verktygets batterifack.

**⚠️ VARNING** Lita inte enbart på en regeldetektor för att hitta objekt under en yta. Undersök också annan tillgänglig information innan ytan genombryts. Kontrollera byggritningar, synliga rör- och kabelgenomföringar till exempel från en källare och standardavstånd mellan regler.

#### VÄJ SÖKLÄGE / SLÅ PÅ VERKTYGET

För lägesomkopplaren till önskat sökläge: Målkontroll (Target Control™), Regelsökning (StudScan), Djupsökning (DeepScan™), Metallsökning (Metal Scan) eller AC Scan. Aktivera verktyget genom att trycka och hålla inne strömbrytaren. Verktyget stängs av 1 – 2 sekunder efter att man släpper upp strömbrytaren.

#### FINN EN REN TRÄREGEL I LÄGET TARGET CONTROL™ (TC™)

**Målkontroll (TC™) har designats för att detektera träreglar vid skanning.** För bästa resultat, håll verktyget som visas och för det sakta över ytan. **Vidrör inte ytan vid kalibrering eller sökning.**

- För lägesomkopplaren till Target Control™/StudScan.
- Håll verktyget plant mot ytan, tryck och håll inne strömbrytaren. Verktyget kalibreras under 1 – 2 sekunder. Korrekt kalibrering indikeras genom en kort tonsignal, SpotLite™-pekaren blinkar och att ikonerna blinkar till. Om kalibreringsfel uppstår blinkar samtliga ikoner kontinuerligt.
- NOT: I målsökningsläget (TC™) är displayen bakgrundsbelyst med blekblå färg. FLYTTA INTE SKANNERN UNDER KALIBRERINGEN.**
- Håll inne strömbrytaren och för verktyget sakta över ytan. Då ytterkanter på en regel detekteras tänds ikonen EDGE på displayen. **(Figur A)**
- Fortsätt att föra verktyget över ytan. Då mittpunkten på en regel detekteras syns härkorset i displayen och SpotLite™ tänds. **(Figur B)** Märk ut punkten där regeln har hittats.
- Verktyget kalibreras automatiskt om median det används. Om de två ACT™-pilarna visas på displayen har verktyget kalibrerats över en regel och sedan flyttats bort. Detta är ett exempel på hur autokorrigeringsfunktionen (ACT™) fungerar. **(Figur C)**



**6. Använd tekniken "Lita på men Verifiera"** för att detektera skruv eller spik och ner längs regeln för att bekräfta att en träregel har hittats. Andra objekt, som plaströr, innehåller inte spik eller skruv. (Läs viktig information i avsnittet INNAN DU BÖRJAR för mer information om denna procedur.)

#### FINN EN REGEL I REGELSÖKNINGSLÄGET STUDSCAN (TC™ AVSTÄNGT)

- Välj läget för Target Control™/StudScan.
- Håll verktyget plant mot ytan. **Tryck på strömbrytaren, släpp upp den och tryck in den igen** och håll den inne andra gången. Verktyget kalibreras under 1 – 2 sekunder. Korrekt kalibrering indikeras genom en kort tonsignal. Om kalibreringsfel uppstår blinkar samtliga ikoner kontinuerligt. **NOT:** Skannern är i läget för regelsökning och med TC™ avstängd när displayen inte är bakgrundsbelyst. När funktionen TC™ är avstängd kan metallobjekt indikeras som regler. Staplarna för signalstyrka kommer att vara stadiga. **FLYTTA INTE VERKTYGET UNDER KALIBRERINGEN.**
- Håll inne strömbrytaren och för verktyget sakta över ytan. Då ytterkanten på en regel detekteras tänds indikatorn EDGE.
- Fortsätt att föra verktyget över ytan. Då mittpunkten på en regel detekteras visas härkorset, SpotLite™ tänds och en tonsignal hörs. Märk ut platsen där regeln har hittats.
- Skannern kalibreras automatiskt om median den används. Om de två ACT™-pilarna visas på displayen har verktyget kalibrerats över en regel och sedan flyttats bort. Detta är ett exempel på hur autokorrigeringsfunktionen (ACT™) fungerar.

För att återgå till läget TC™, släpp upp och tryck in strömbrytaren igen. Att läget TC™ är aktivt kan ses genom att displayen är bakgrundsbelyst i blekblå färg.

#### SKANNA I DJUPSÖKNINGSLÄGET (DEEPSCAN™)

Använd djupsökningsläget DeepScan™ för att finna regler på större djup eller bakom tjockare väggar. Reglar kan detekteras på upp till 38 mm djup.

- Välj läget för djupsökning (DeepScan™)
- Upprepa steg 2 – 4 i avsnittet för regelsökning (StudScan).
- NOT:** Vid sökning på ytor som är 19 mm eller mer i tjocklek kommer verktyget eventuellt inte att finna några ytterkanter på regler.

#### SKANNA EFTER METALL

Använd läget för metallsökning (MetalScan) för att lokalisera och.

- Välj läget för metallsökning (Metal Scan).
- Håll skannern plant mot ytan, tryck på och håll inne strömbrytaren. Inom 1 – 2 sekunder kommer verktyget att kalibreras. En kort tonsignal bekräftar att kalibreringen är klar. NOT: för maximal känslighet, håll skannern en bit bort från ytan, tryck och håll inne strömbrytaren tills tonsignalen bekräftar kalibreringen. Placera därefter skannern mot ytan som ska skannas.
- Fortsätt att hålla strömbrytaren inne och för verk-tyget sakta över ytan. Vid en stark indikering tänds SpotLite™ och en kort tonsignal hörs. Markera den punkt på ytan där flest målstaplars visas. **(Figur D)**
- Fortsätt att föra verktyget i samma riktning tills staplarna avtar. Vänd då i motsatt riktning. Märk upp den punkt där målstaplarna är som störst. Punkten mitt emellan dessa två markeringar indike-rar var metallobjektet finns.

**NOT:** Om skannern visar en större yta med metall, förfina sökning för att få ett mer exakt resultat.

#### FÖRFINA METALLSÖKNINGEN

- Släpp upp strömbrytaren och placera skannern över en av de två tidigare markeringarna. **(Figur E)**
- Tryck och håll inne strömbrytaren. Upprepa därefter steg 3 och 4 under METALLSÖKNING. Detta sänker känsligheten som kalibrerats och gör det möjligt att förfina sökning.
- Upprepa vid behov. **(Figur F)**

#### SÖK EFTER STRÖMFÖRANDE ELLEDNINGAR (AC SCAN)

Använd läget AC Scan för att detektera oskärmda strömförande växelströmsledningar. **STÅNG ALLTID AV STRÖMMEN VID ARBETEN I NÄRHETEN AV ELLEDNINGAR (FÖRUTOM VID SKANNING).**

- Sätt lägesomkopplaren på AC Scan.
- Håll skannerns plant mot ytan, tryck och håll inne strömbrytaren. En kort tonsignal indikerar att kalibreringen är klar. **FLYTTA INTE VERKTYGET UNDER KALIBRERINGEN.**
- Håll strömbrytaren inne och för sakta verktyget över ytan. Märk ut den plats där flest målstaplars visas. Vid en stark indikering tänds skannerns upp och en kontinuerlig tonsignal hörs.

<p><b>BEGRÄNSAD TVÅÅRIG GARANTI</b></p> <p>Zircon Corporation ("Zircon") garanterar den ursprungliga köparen (eller den ursprungliga användaren genom gåva) att produkten är fri från material- och fabriktionsfel under två år från inköpsdatum. Denna garanti är begränsad till de elektroniska kretsarna i produkten och gäller inte förbrukningsmaterial (inklusive batterier och mjukvara), även om sådana har bifogats i förpackningen. Defekter som orsakats av misskötsel, modifiering eller hantering i motsats till dessa instruktioner, an-nan orimlig användning eller försommelse omfattas ej av denna garanti. Ansvar ta inte för normalt slitage och mindre de-fekter som inte påverkar normal användning av produkten. Denna begränsade garanti gäller i tillägg till köparens lagstadgade rättigheter som inte begränsas av denna garanti. Detta i den omfattning som begränsningar tillåts enligt lag.</p> <p>ZIRCON ANSVARAR INTE VID NÅGOT TILLFÄLLE FÖR NÅGON OFÖRUTSÅGBAR FÖRLUST TILL FÖLJD AV INNEHAV,</p>
--

**4. Fortsätt i samma riktning tills staplarna i displayen avtar och för därefter verktyget tillbaka.** Märk upp den plats där målstaplarna är som högst. Mittpunkten mellan de två märkena indikerar var den oskärmda strömförande växelströmsledningen finns. Om skannern detekterar AC över en större yta, reducera känsligheten hos skannern för att förfina resultatet och få en mer exakt avläsning.

**NOT:** AC Scan detekterar enbart strömförande oskärmda växelströmsledningar. Läs VARNING under WIREWARNING™ DETECTION för viktig information och varningar gällande sökning efter växelströmsledningar.

#### FÖRFINA EN SÖKNING

- Släpp upp strömbrytaren, placera därefter skannern över en av de tidigare markeringarna. Detta sänker känsligheten och förfinar resultatet.
- Tryck och håll inne strömbrytaren. Upprepa därefter steg 3 och 4 under SÖK EFTER STRÖMFÖRANDE ELLEDNINGAR.
- Upprepa vid behov för ökad exakthet.

**⚠️ VARNING** UTGÅ ALDRIG FRÅN ATT VÄGGEN SAKNAR STRÖMFÖRANDE ELLEDNING. UTFÖR ALDRIG NÅGOT SOM SKULLE VARA FARLIGT OM DET FINNS ELLEDNINGAR I VÄGGEN. STÅNG ALLTID AV EL, GAS- OCH VATTENLEDNINGAR INNAN EN YTA GENOMBRYTS. OM DESSA INSTRUKTIONER INTE FÖLJS KAN DET RESULTERA I ELEKTRISK CHOCK, ELDSVÅDA OCH/ELLER ALLVARLIG SKADA FÖR PERSON ELLER EGENDOM.

#### ARBETA MED OLIKA MATERIAL

**Target** Skannern fungerar normalt på väggar klädda med tapet eller annat material, såvida dessa inte innehåller metall eller fortfarande är fuktiga efter uppsättning. Nyuppsatt tapet kan behöva torka flera veckor innan ytan kan skannas.

**Nymålade väggar** Färg kan behöva torka en vecka eller mer. Om det är svårt att detektera regler genom en torr eller nyligen torkad målad yta, byt till metallsökningsläge för att detektera den rad med spik eller skruv som fäster skivmaterialet mot regeln.

**Puts på skivmaterial** På grund av att ytan är oregelbunden har verktyget svårt att söka efter regler i något av regelsöklägena. Byt till metallsökningsläge för att lokalisera den rad av spik eller skruv som fäster skivmaterialet mot reglarna. Om putsen är förstärkt med armeringsnät i metall kan skannern inte detektera regler genom ytan.

**Grovt texturerade väggar eller akustikdämpande material** Om underlaget är ojämnt, placera en tunn bit papp på ytan och skanna igenom pappskivan i djupsökningsläget (DeepScan™).

**Trägolv, undergolv eller gipsskiva på plywood** Använd djupsökningsläget (DeepScan™) och för skannern sakta över ytan. Det här verktyget kan inte söka efter regler eller tvärbjälkar genom tjocka mattor eller annan stoppning.

**NOT:** Sökdjup och noggrannhet kan variera beroende på miljöfaktorer som mineralinnehåll, fukt, textur eller konsistens i väggmaterialet.

**Elledningar och rör** Beroende på hur pass nära sådana objekt finns under ytan kan dessa ibland detekteras på samma sätt som regler.

**Var alltid mycket försiktig när du pikar, borrar eller skär i väggar, tak eller golv som kan innehålla sådana objekt.**

**Reglar** Reglar är normalt placerade med 40 eller 60 cm avstånd center till center, och är ca 38 mm breda. Objekt som är tätare placerade eller har annan bredd kan vara något annat än en regel.

<p><b>ANVÄNDNING ELLER FUNKTIONSFEL PÅ DENNA PRODUKT.</b></p> <p>Vid garantiärenden inom garantitiden returneras defekt produkt tillsammans med inköpsbevis till inköpsstället och ersätts eller återbetalas enligt återförsäljarens gottfinnande. Denna begränsade garanti gäller produkter inköpta i den Europeiska ekonomiska gemenskapen och i Storbritannien.</p> <p>Vid frågor om denna garanti eller frågor om Zircon® produkter, kontakta:</p> <p>Kundtjänst: +1-800-245-9265 or +1-408-963-4550 Måndag–Fredag, 8:00 till 17:00 PT www.zircon.com • info@zircon.com</p> <p>©2022 Zircon Corporation • P/N 72486 • Rev A 01/22</p> <p>ACT, ColorTrip, DeepScan, LoLevel, MetallWarning, SpotLite, SuperScan, Target Control, TC, WireWarning, och Zircon är varum rken eller registrerade varumärken som tillhör Zircon Corporation.</p>
---

# NO ZIRCON® SuperScan™ K4 Avansert Bolt Søker

## FØR DU BEGYNNER

ZIRCON® BOLT SØKERE FUNGERER VED Å FINNE TETHETSENDINGER BAK VEGGEN. ANDRE OBJEKTER KAN BLI FUNNET, SPESIELT HVIS DE ER VELDIG NÆRE VEGGEN. **IKKE ANTA AT ALT SOM ER FUNNET ER EN BOLT.**

- Bruk alltid en ny 9V alkalisk batteri med en forlenget utløpsdato på minst 3 år over den nåværende datoen. Match batteriets retning til bildet på innsiden av batteri hulrommet.

- Ikke stol utelukkende på verktøyet for å finne gjenstander bak en overflate. Bruk annen informasjon med å finne slike gjenstander før de trenger inn i overflaten, inkludert byggeplaner, synlige inngangspunkter for rør, ledninger inni vegger som i en kjeller, og standard praksis for stender avstand.

- Begynn alltid scanneren Target Control™ (TC™) modus, som scanner gjennom standard singel lags tørrvegg opp til 19 mm dypt.

- Scan alltid for bolter på flere forskjellige høyder på veggen og marker lokasjonen av hvert mål indikert av pigg finneren. Dette er kalt "kartlegging av veggen." Rør og andre gjenstander vil mest sannsynlig ikke gi konsekvente anvisninger fra vegg til tak, som en piggv vil.

- Bolter vil normalt gå fra gulv til vegg, unntatt over og under vinduer og over dører.

- Anvisninger burde alltid være konsekvent og repeterbare.

- Zircon® bolt finnerer er kun anbefalt for innvendig bruk.

- Andre gjenstander vanligvis inni vegger, gulv, eller tak er vannrør, (plastisk og metall), gassledninger, brannstoppere, og elektriske koblinger.

- Føling av dybde og nøyaktighet kan variere avhengig av scannings miljø forhold, som mineralinnhold, fukt, tekstur, og konsistens av veggens materialer.

- Avhengig av nærheten av elektriske ledninger eller rør til veggens overflate, kan verktøyet oppdage dem på samme måte som pigge. **Forsiktighet burde alltid utvises når du spikrer, skjærer eller driller i vegger, gulv og tak som kan inneholde disse gjenstandene. Utvis ekstrem forsiktighet under disse forholdene eller når AC kabling er tilstede.**

- Pinnene er normalt plassert 40 cm eller 60 cm fra hverandre på midten, er normalt 38 mm brede, og kan bli separert av brannstoppere. Noe som er nærmere hverandre, eller av forskjellig bredde, er muligens ikke en bolt.

**VIKTIG: Tillit men Bekrefte** er en teknikk som kan hjelpe å indikere "sikkert-å-drille" soner for å minimere sjansen på å treffe eksisterende metall på en bolt, som spiker, skruer og beskyttelsesplater. Når Trådkorset vises i TC™, kjører skanner vertikalt opp og ned bolten. Bolt indikatorer (Trådkors, Kant Indikatorer, Mål Indikator Barer, Mål Søkelys, og SpotLite™ Peker) vil alle bli skrudd av over skruer og andre metaller, så bli skrudd på igjen når piggen er fri fra metall. "Sikker å bore" soner er vanligvis mellom tilstøtende gipsskruer, spikre, eller beskyttelsesplater, forutsatt at byggeren har riktig installert metallbeskyttelsesplater på stenderen, og over rørleggerarbeid og elektrisk, og over rørleggerarbeid og elektrisk. Hvis bolt-indikator ikke forsvinner når man kjører vertikalt opp og ned gjenstanden i TC™ modus, indikerer fraværet av gipsskruer, spiker og beskyttelsesplater at dette kan være en ikke-metallisk gjenstand som plastrør eller PEX rør og bør ikke bli forvekslet med en stendtt.



## FEILSØKING OG KONSTRUKSJONS-TIPS

SITUASJON	SANNSYNLIG ÅRSAK	LØSNING
Verktøy finner andre gjenstander enn bolter i StudScan modus eller finner flere gjenstander som ser ut som stendter enn som skal være der.	Elektrisk kabling og metall eller plastikk rør kan være i nærheten, eller i berøring, av baksiden på vegg overflaten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skann området i Metall Skann for å finne ut om metall er tilstede.</li> <li>Sjekk for andre stifter med lik avstand til hver side på 40 cm eller 60 cm og sjekk for samme stift på steder direkte over eller under første scan område.</li> <li>Standards stifter måler omtrent 38 mm mellom kanter. Noe mindre eller større er mest sannsynlig ikke en stift (unntatt nær døren eller vindu).</li> </ul>
Vanskelighet med å finne metall.	Metall gjenstand er for dypt eller for lite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prøv å kalibrere i en annen retning.</li> <li>Skann i både horisontal og vertikal retning. Metall sensitivitet er økt når metall gjenstand er parallell til sensoren (lokalisert under Zircon® logoen).</li> </ul>
Metall gjenstand søking vises som bredere enn egentlig størrelse.	Metall har en større tetthet enn tre.	For å redusere sensitivitet i Metall Modus, rekalkibrer skanner over et av de to merkene (se steg under REFINER METALL SKANN).
Stifter oppdages kontinuerlig nær vinduer og dører.	Flere bolter er i bruk.	Dobbel og trippel bolter er noen ganger brukt rundt dører og vinduer. Overskrifter brukes over dem. Finn ytre kanter så du vet hvor du skal begynne.
Elektriske ledninger mistenkt men ingen funnet.	Ledninger er skjernet av et metallrør, flettet ledning, eller metallrør.	Bruk Metall Skanner modus for å skanne etter metall, ledning, eller metallrør.
	Ledninger er muligens ikke i bruk.	Plugg en lampe inn i uttak og skru den på for å teste om ledninger fungerer.
LCD-skjerm blinker kontinuerlig når man prøver å finne bolten.	Skanner opplever oversaturering av eksponering til metall.	Bytt til TC™ eller StudScan moduser for å forminske sensitivitet til metall. <b>MERK:</b> Verktøy kan ikke pipe over rør 25 mm eller dypere når man gjør dette.
Lavt batteri indikator på.	Lavt batteri.	Installer et nytt 9V alkalisk batteri med en forlenget utløpsdato.
Lavt Batteri Indikator blinker og verktøyet opererer ikke.	Dødt batteri.	



Skann QR-kode for mer informasjon.

Besøk [se.zircon.com](http://se.zircon.com) for mest oppdaterte instruksjoner.



## Med Revolusjonerende Target Control™ (TC™) Teknologi

SuperScan™ K4 vegg skanner er med TC™ teknologi, innstilt til å finne tre stendere mens den filtrerer ut metalliske falske positive gjenstander som rørleggerarbeid, rør, stropper, braketter eller kanaler under overflater. Med TC™ modus, kan brukere bruke "Trust but Verify" teknikken for å identifisere "sikkert å drille" soner mellom tilstøtende tørrvegg skruer, spikre, og beskyttelsesplater.

## Fem skannings moduser:

- Target Control™ (TC™)** lokaliserer sentrum, kanter, og retning av vegg bolter (mens den ignorerer metall) opp til 19 mm dypt. **LCD vil bli opplyst bak med et blekt blått lys.** I TC™ modus, LoLevel™ indikatorer indikerer lav (svakt) signal gjenstander, som plastisk vannpiper, plastisk kloakk avløp, eller bolter dypere enn 19 mm. Når sammenlignet til bolt signaler, hjelper LoLevel™ Indikatoren å differensiere bolter fra falske positiver.

- StudScan** lokaliserer sentrum, kanter, og retning av både tre og metall bolter opp til 19 mm dyp. **LCD vil ikke bli opplyst bak i dette moduset.** I Bolt Skanner modus, bruker Signal Styrke Indikatoren det samme ikonet som LoLevel™ Indikatoren. Når TC™ er av, er et sterkt signal indikert av et fullt signal styrke barer.

- DeepScan™** lokaliserer sentrum, kanter, og retning av både tre og metall bolter opp til 38 mm dyp. **LCD vil bli bakgrunns belyst med et grønt lys.**

- Metall Skanner** lokaliserer jernholdig (magnetisk) metall, som stål, opp til 75 mm dypt, og ikke-jernholdig (ikke-magnetisk) metall, som kopper, opp til 38 mm dypt. **LCD vil bli opplyst bak med et mørkeblått lys.**

- AC Skanner** lokaliserer strømførende, uskjernet AC ledninger bak tørrvegg opp til 2" (50 mm) dypt. **LCD vil bli bakgrunns belyst med et grønt lys.**

**MERK:** TC™ og StudScan bruker samme bryter innstilling med fungerer forskjellig. StudScan finner både tre og metall bolter under skanning, mens TC™ kun finner tre bolter og ignorerer metall. Du kan skille mellom to moduser av den bleke blåe bakgrunnslyset på LCD i TC™ modus. StudScan er ikke bakgrunns opplyst. **MetalliWarning™ Indikator** vil vises når metall er oppdaget eller er farlig nærmere i TC™, StudScan, og DeepScan™ modus.

## LEDNING ADVARSEL GJENKJENNING

Zircon® WireWarning™ Gjenkjenning gjenkjenner kontinuerlig og varsler for strømførende, uskjernet AC (vekselstrøm) ledninger i ethvert modus. Når strømførende AC volt er gjenkjent, dukker advarsel indikator opp og skjerm begynner å blinke rødt til skanner er flyttet tilstrekkelig vekk fra den strømførende ledningen. Når kalibrering begynner over en AC ledning i ethvert modus, vil AC ikon blinke. **Utvis ekstrem forsiktighet under disse forholdene eller når AC kabling er tilstede.**

**⚠ ADVARSEL** Skanner gjenkjenner muligens ikke AC aktivitet hvis ledninger er mer enn 50 mm bak den skannede overflaten, i betong, innkapslet i rør, bak et kryssfiner

**skjærvegg eller metallisk vegg beskyttelse, eller hvis fuktighet er tilstede i miljøet eller i skannet overflate.**

## INSTALLER 9-VOLT BATTERI

Bruk alltid en ny 9V alkalisk batteri med en forlenget uløpsdato på minst 3 år over den nåværende datoen. Match batteri retning til bilde inni batteri hulrom.

**⚠ ADVARSEL** Ikke stol utelukkende på verktøyet for å finne gjenstander bak en overflate. Bruk annen informasjon med å finne slike gjenstander før de trenger inn i overflaten, inkludert byggeplaner, synlige inngangspunkter for rør, ledninger inni vegger som i en kjeller, og standard praksis for stender avstand.

## VELG MODUS / STRØM OPP

Flytt Modus Velger Bryter til valgt modus: Target Control™/ StudScan, DeepScan™, Metall Skanner, eller AC Skanner. For å aktivere skanner, trykk og hold På Knapp. Enhet skrus av 1 – 2 sekunder etter På-Knapp er frigjort.

## FINN EN REN TRE BOLT I TARGET CONTROL™ (TC™) MODUS

TC™ er designet til å gjenkjenne tre bolter under skanning. For best resultat, hold verktøy som vist og flytt langsomt under skanning. **Ikke rør overflaten under kalibrering eller skanning.**

- Sett modus til Target Control™/StudScan bryter.
- Hold skanner flatt mot veggen, press og hold På Knappen deretter. Enhet vil kalibrere om 1 – 2 sekunder. Riktig kalibrering er bekreftet av et kort pip, ett trykk av SpotLite™ Peker, og en blits av ikoner. Hvis kalibrering feil inntreffer, vil alle ikoner blinke kontinuerlig.

**MERK:** Skjerm vil ha et blekt bakgrunns-lys i TC™ modus. **IKKE FLYTT SKANNER UNDER KALIBRERING.**

- Mens man holder ned På Knapp, skli skanner langsomt langs veggen. Når skanner finner kanten på en bolt, vises Kant Indikator. **(Figur A)**

- Fortsett med å skyve. Når skanner finner senter på en bolt, vises Trådkors og SpotLite™ lyser. **(Figur B)** Marker plass der bolt ble funnet.

- Skanner rekalkibrerer automatisk i bruk. Hvis de to ACT™ pilene vises på LCD, var skanner kalibrert på en bolt, og deretter flyttet vekk. Dette er ACT™ (Auto Korrigerings Teknologi) i bruk. **(Figur C)**

**MERK:** LoLevel™ Indikator vil vise raskt fossende barer når verktøyet merker et vedvarende svakt signal, som indikerer at en falskt positiv gjenstand muligens er tilstede.

- Bruk **Trust but Verify** teknikken for å finne tørrveggs skruer eller spikre opp og ned bolt til å bekrefte at du har funnet en tre bolt. Andre gjenstander, som plastisk rørlegger rør, skal ikke inneholde spikre eller tørrvegg skruer. (Se viktig merknad under FØR DU BEGYNNER for mer informasjon om denne prosedyren.)

## FINN EN BOLT I STUDSCAN MODUS (TC™ AV)

- Sett modus til Target Control™/StudScan bryter.
- Hold skanner flatt mot veggen, **trykk På Knappen, frigjør den, så trykk på den igjen**, og hold den nede den andre gangen. Enhet vil kalibrere om 1 – 2 sekunder. Et kort pip bekrefter at kalibrering er komplett. Hvis kalibrering feil inntreffer, vil alle ikoner blinke kontinuerlig.

**MERK:** Skanner er i StudScan modus (TC™ av) når LCD bakgrunns-lys er av. Når TC™ modus er av, kan metall gjenstander indikeres som en bolt og Signal Styrke Indikator vil ha stødig styrke barer.

## IKKE FLYTT SKANNER UNDER KALIBRERING.

- Mens du holder nede På Knappen, skyv skanneren langsomt langs veggen. Når skanner finner kanten på en bolt, vises Kant Indikator.

- Fortsett med å skyve. Når skanner finner senter av en bolt, blir Trådkors skrudd på, SpotLite™ lyser, og et pip høres. Marker plass den bolt ble funnet.

- Skanner rekalkibrerer automatisk i bruk. Hvis de to ACT™ pilene vises på LCD, var skanner kalibrert for nærmere en bolt, og deretter flyttet vekk. Dette er ACT™ (Auto Korrigerings Teknologi) i bruk.

For å returnere til Target Control™ (TC™) modus, frigjør og trykk På Knapp igjen. Når skjermen er bakgrunns belyst blekt blått, er du tilbake i TC™ modus.

## SKANN I DEEPSKAN™ MODUS

DeepScan™ modus er brukt for å skanne etter dypere bolter, eller for å bruke på tykkere vegger. Den kan gjenkjenne bolter opp til 38 mm dypt.

- Sett modus til DeepScan™.
- Gjenta steg 2 – 4 under BOLT SKANNER MODUS seksjon.

**MERK:** Når man skanner på tykkere overflater, vil enheten muligens ikke finne kanter på overflater tykkere enn 19 mm.

## SKANN FOR METALL

Bruk Metall Skanner modus for å finne og smalt metall bak vegger.

- Sett modus til Metall Skann.
- Hold skanner flatt mot veggen, press og hold På Knappen deretter. Om 1 – 2 sekunder, vil enhet kalibrere. Et kort pip bekrefter at kalibrering er komplett. **MERK:** For maksimal sensitivitet, hold skanner borte fra overflate, trykk og hold Strøm Knapp inntil et kort pip bekrefter kalibrering er komplett, deretter plasser mot overflate for å bli skannet.
- Mens man fortsetter å holde På Knapp, skyv skanner langsomt langs veggen. Med sterk lesning, vil SpotLite™ blinke og et kort pip høres. Marker plass der største nummer av Mål Indikator Barer vises. **(Figur D)**
- Fortsett med å skyve i samme retning til barer reduserer, bytt deretter retning. Marker plass der Mål Indikator Barer toppes. Midtpunktet mellom to markeringer er lokasjonen av en metall gjenstand.

**MERK:** Hvis enhet indikerer et stort område av metall, refiner skann til smalt område.

## REFINER METALL SKANN

- Frigjør På Knapp, deretter plasser skanner over en av de tidligere merkene. **(Figur E)**

- Trykk og hold På Knapp, deretter gjenta 3 og 4 under SKANN FOR METALL. Dette nullstiller metall kalibrering til en lavere sensitivitet og smalt skannings område.

- Gjenta etter behov. **(Figur F)**

**MERK:** Hvis noen av barene vises, er metall tilstede.


## SKANN FOR AC (ALTERNERENDE TILSTEDE)

Bruk AC Skann Modus til å finne strømførende, uskjernet elektrisk kobling. **SKRU ALLTID AV STRØM VED ARBEID NÆR ELEKTRISKE LEDNINGER (UNNTATT VED SKANNING).**


- Sett modus til AC Skann.
- Hold skanner flatt mot veggen, press og hold På Knappen deretter. Et kort pip bekrefter at kalibrering er komplett. **IKKE FLYTT SKANNER UNDER KALIBRERING.**

- Mens man holder ned På Knapp, skli skanner langsomt langs veggen. Marker plass den de meste Mål Indikator Barer vises. Med sterk lesning, vil skanner lyse og et stødig pip vil høres.


- Fortsett med å skyve i samme retning til barer reduserer, bytt deretter retning. Marker plass der Mål Indikator Barer toppes. Midtpunktet mellom de to markeringene er lokasjonen til den strømførende, uskjernede AC ledningen.



Figur D



Figur E



Figur F

Hvis enhet indikerer strømførende elektrisitet over et stort område, reduser sensitivitet til skanner for å refinere skannings område og lokaliser mer korrekt den strømførende AC ledningen.

**MERK:** AC Skanner gjenkjenner kun strømførende (varm) uskjernet AC ledning. Henvis deg til ADVARSEL uttalelsen under WIREWARNING™ GJENKJENNING for viktige detaljer og advarsler om AC gjenkjenning.

## REFINER AC SKANNER

- Frigjør På Knapp, deretter flytt skanner over en av de tidligere markeringene. Dette vil nullstille til en lavere sensitivitet og smalne skannings området.
- Trykk og hold På Knapp, deretter gjenta 3 og 4 under SKANN FOR AC.
- Gjenta etter behov for forhøyet nøyaktighet.

**⚠ ADVARSEL** IKKE ANTA AT DET IKKE ER NOEN STRØMFØRENDE ELEKTRISKE LEDNINGER I VEGGEN. IKKE TA HANDLINGER SOM KAN VÆRE FARLIGE HVIS VEGGEN INNEHOLDER EN STRØMFØRENDE ELEKTRISK LEDNING. SKRU ALLTID AV DET ELEKTRISKE. GASS, OG VANN TILFØRSEL FØR PENETRERING AV EN OVERFLATE. OM MAN IKKE FØLGER DISSE INSTRUKSJONENE KAN DET RESULTERE I ELEKTRISK SJOKK, BRANN, OG/ELLER ALVORLIG SKADE ELLER EIENDOMS SKADE.

## ARBEIDE MED FORSKJELLIGE MATERIALER

**Target** Skanner fungerer normalt på vegger dekt med tapet eller stoff, med mindre materialene er metallisk folie, inneholder metalliske fibre, eller fortsatt er våte etter bruk. Tapet må muligens tørke i flere uker etter bruk.

**Nymalte vegger** Det vil muligens ta en uke eller lenger å tørke etter bruk. Det er vanskelig å lokalisere en bolt i Bolt Skanner Modus på tørr eller ny-trekket maling, bytt til Metall Skanner Modus for å finne spikrene eller tørrvegg skruene ved å holde tørrvegg til boltene.

**Lekt og gips** På grunn av uregelmessigheter i gips tykkelse, er det vanskelig for denne skanneren å finne bolter i uansett bolt-skannings modus. Bytt modus til Metall Skanner for å finne spiker hodene ved å holde tre lektene til boltene. Hvis gipsen har metallnet armering, vil skanneren ikke være i stand til å gjenkjenne bolter gjennom det materialet.

**Svært teksturerede vegger eller akustiske tag** Når man skanner et tak eller vegg med en ujevn overflate, plasser tynn papp på overflaten for å bli skannet og skanne over pappen i DeepScan™ modus.

**Tre gulv, under-gulv, eller gips tørrvegg over kryssfiner kapping** Bruk DeepScan™ modus og flytt skanneren langsomt. Denne skanneren kan ikke skanne etter tre bolter og bjelkelag gjennom teppe og polstring.

**MERK:** Føling av dybde og nøyaktighet kan variere avhengig av scannings miljø forhold, som mineralinnhold, fukt, tekstur, og konsistens av veggens materialer.

**Elektriske ledninger og rør** Avhengig av nærheten av elektrisk ledning eller rør til veggens overflate, gjenkjenner muligens dem i den samme formen som bolter.

**Forsiktighet burde alltid utvises når du spikrer, skjærer eller driller i vegger, gulv og tak som kan inneholde disse gjenstandene.**

**Bolter** Bolter er normalt plassert 40 eller 60 cm fra hverandre i sentrum og er 38 mm bred. Noe som er nærmere hverandre, eller av forskjellig bredde, er muligens ikke en bolt.

## BEGRENSET TO-ÅRS GARANTI

Zircon Selskap ("Zircon") garanterer til den originale kjøper (eller originale bruker ved gave) at dette produktet vil være uten defekter i materialer og utførelse i to år fra kjøpsdato. Denne garantien er begrenset til det elektroniske kretsløpet av produkter, og spesifikt ekskluderer forbruks-deler, inkludert batterier, og programvare, uansett om pakket med produkt. Defekter forårsaket av misbruk, modifisering, håndtert motsatt av disse instruksjonene, andre ubegrunnet bruk, eller neglisjering er ikke dekt under denne garantien. Intet ansvar er akseptert under denn Begrenset Garanti for normal slitasje og minimale defekter som ikke forhindrer funksjonen til dette produktet. Denne Begrensede Garantien er i tillegg til de lovbestemte rettighetene som kjøperen er berettiget til og som ikke er ekskludert av denne garantien, i den grad slik eksklusjon er tillatt ved loven.

UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL ZIRCON VÆRE ANSVARLIG FOR TAP SOM IKKE ER FORUTSIGBARE

## SOM FØLGE AV BESITTELSE, BRUK ELLER FEIL I DETTE PRODUKTET.

Ethvert i-garanti med defekte produkter som returneres til kjøps-stedet med originalt kjøps-bevis vil bli erstattet eller kjøpe summen vil bli refundert etter forhandlers valg. Denne Begrensede Garantien gjelder kun for produkter som er kjøpt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Storbritannia.

For spørsmål om denne garantien eller Zircon® produkter, kontakt:


Kundestøtte: +1-800-245-9265 eller +1-408-963-4550 Mandag-Fredag, 8:00 a.m. til 5:00 p.m. PT [www.zircon.com](http://www.zircon.com) • [info@zircon.com](mailto:info@zircon.com)

©2022 Zircon Corporation • P/N 72486 • Rev A 01/22 ACT, ColorTrip, DeepScan, LoLevel, MetalliWarning, SpotLite, SuperScan, Target Control, TC, WireWarning, og Zircon er varemærker eller registrert varemærker som tilh rer Zircon Corporation.

## GB PROTECTING THE ENVIRONMENT


 Separate collection. This product must not be disposed with normal household waste.

Should your Zircon product need replacement or is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.


 Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

## FR Attestations DEEE et CE


 Tri sélectif. Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers courants.

Si votre appareil Zircon doit être remplacé ou ne vous est plus nécessaire, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères. Il doit faire partie d'une collecte sélective.

 Le tri sélectif de produits et emballages usagés permet leur recyclage et leur ré-utilisation. La ré-utilisation de matériaux recyclés protège l'environnement de pollutions et diminue la demande en matériau brut.

Les réglementations locales peuvent prévoir une collecte particulière dans les déchetteries municipales ou chez votre détaillant lorsque vous achetez un nouveau produit.

## NL WEEE en CE bekrachtiging


 Gescheiden inzameling. Dit product mag niet met normaal huishoudelijk vuil worden weggegooid.

Indien uw Zircon product vervangen moet worden of als u het niet langer gebruikt, gooi het dan niet weg met huishoudelijk vuil. Zorg ervoor dat dit product gescheiden ingezameld wordt.


 Gescheiden inzameling van gebruikte producten en verpakkingen laat toe dat materiaal gerecycled en opnieuw gebruikt wordt. Opnieuw gebruiken van gerecycleerde materialen helpt milieuvuiling voorkomen en vermindert de vraag naar ruwe materialen.

Er kunnen plaatselijke regelingen bestaan wat betreft het gescheiden inzamelen van elektrische huishoudelijke producten op afvalopslagplaatsen van de gemeent

## SE WEEE och CE information

 Separat avfallssortering. Denna produkt får inte kastas bland normalt hushållsavfall.

Om din Zircon produkt behöver ersättas eller om den inte längre används kast då inte den bland hushållsavfallet. Se istället till att den lämnas till separat avfallssortering.

 Separat avfallssortering av kasserade produkter och förpackningar gör det möjligt att materialet kan återanvändas. Detta hjälper till att förhindra miljöförstöring och reducerar behovet av nytt råmaterial.

Lokala bestämmelser kan föreskriva separat avfallssortering av elektriska produkter i hushållet, vid kommunala sopstationer eller hos återförsäljare när du köper en ny produkt.

## NO Beskytte miljøet

 Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Hvis Zircon-produktet trenger å skiftes ut eller du ikke lenger har behov for det, må du ikke kaste det sammen med husholdningsavfallet. Gjør produktet tilgjengelig for separat innsamling.

 Separat innsamling av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialene og gjenbruke dem. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forebygge miljøforurensning og reduserer behovet for råmaterialer.

Lokale bestemmelser kan gi mulighet til separat innsamling av elektriske produkter fra husholdninger på kommunale avfallsplasser eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt.