

1. [Appareils de mesure](#)
 2. [Kyoritsu](#)
 3. [Enregistreur de courant de fuite](#)
-
1. [Appareils de mesure](#)
 2. [Kyoritsu](#)
 3. [Analyseur de puissance \(réseau\)](#)
-
1. [Appareils de mesure](#)
 2. [Kyoritsu](#)
 3. [Enregistreur de tension et courant](#)

8141



PINCE COURANT DE FUITE POUR 5100


Caractéristiques générales

- Diamètre conducteur: 24 mm
- CA 1000 mA

Accessoires

- 9095 (Sacoche)
- Notice d'utilisation
- Marqueur de câble

Manuels

 [A11004232_696.pdf](#)