


6018 €€€

CONTRÔLEUR MULTIFONCTIONNEL

Le 6018 permet 3 fonctions :
un test d'isolement, de résistance
de terre et de tension

- Cordons avec bouton de commande à distance (pour test d'isolement & mesure de terre simplifiée)
- Rétroéclairage
- Codage couleur des échelles et de la position du sélecteur de gamme pour une lecture claire
- Alerte lorsque la résistance des piquets de terre dépasse le seuil de tolérance
- A porter autour du cou pour une opération mains-libres
- Conçu en conformité avec la norme IEC61010-1 CAT.III 600V



6018

Test d'isolement	
Tension de test	250V/50MΩ 500V/100MΩ 1000V/2000MΩ
Précision	±5%aff.
Résistance de terre	
Mesure de précision simplifiée	12Ω/120Ω/1200Ω
Précision	±3% de la valeur pleine échelle
Tension CA	
0~600V CA	±3% de la valeur pleine échelle
Tension de terre	
0~60V CA	±3% de la valeur pleine échelle
Général	
Normes applicables	IEC 61010-1 CAT.III 600V Degré de pollution 2 IEC 61010-031 IEC 61557
Surtension maximale	5550V CA pendant 1 minute
Alimentation	LR6 (1.5V) × 8
Dimensions	130 × 183 × 100mm (L x La x P)
Poids	Environ 1000g
Accessoires	7150 (cordons avec bouton de commande à distance), 9121 (sangle), pile LR6 (1.5V) × 8, notice d'utilisation
Options	7100 (jeu de cordons de mesure de précision), 8016 (sonde coudée)

ACCESSOIRES


7150

Jeu de cordons avec bouton
de commande à distance

OPTIONS


7095
Cordons de mesure
pour résistance de terre




8032
Piquets de terre



8200-03
Tourets (3pcs)



8016
Sonde coudée



9091
Sacoche pour tourets



7100
Cordons de mesure de précision
(7095, 8032, 8200-03, 9091)