

MULTIMÈTRES

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES



TT918

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE COMPACT



- Grand afficheur LCD avec 6.000 points de mesure et afficheur rétroéclairé
- Boîtier surmoulé
- Test de diode et de continuité
- Sélection automatique de la gamme et sauvegarde de l'affichage
- Déclenchement automatique
- Fonction Max/Min

TT918

Tension alternative	600V	± 1,2%
Tension continue	600V	± 0,5%
Courant alternatif	10A	± 3,0
Courant continu	10A	± 2,5%
Résistance	40MΩ	± 0,8%
Capacité	1000μF	± 3,0%
Fréquence	10MHz	± 1,5%
Cycle de fonctionnement	9,99%	± 1,2%
Points de mesure	6000	
Dimensions	138 x 66 x 38 mm (L x La x P)	
Poids	208 g	
Cat.	Cat. III 600 V	
Accessoires	Cordons de mesure, sonde de température type K et piles 9 V	



MM500A

MULTIMÈTRE AUTOMATIQUE



- Double isolement
- Afficheur LCD avec 4000 pointes de mesure et afficheur rétroéclairé
- Mise en veille automatique
- Modèle pratique avec 3 boutons
- Détection automatique de tension alternative ou continue
- Indicateur audiovisuel de la continuité
- Sélection automatique de la gamme et de l'affichage
- Sauvegarde automatique de la première valeur stable affichée
- Les garde surmoulés sont positionnés parfaitement pour une mesure aisée des prises protection enfant
- Indicateur d'état de piles
- IP67: protection d'entrée
- Résistant aux chutes de 3m

MM500A

Tension alternative	750V
Tension continue	750V
Résistance	4000Ω
Continuité audio/visuelle	25Ω
Points de mesure	4000
Dimensions	143 x 76 x 32 mm (L x La x P)
Poids	184 g
Cat.	Cat. IV 600 V
Accessoires	Cordons de mesure et 2 x piles AAA
Options	Sacoche et cordons de mesure de rechange